

RICEVUTA DI PROTOCOLLO (D.P.R. n.445/2000 e s.m. e l.)

Protocollo: 0016234-22/06/2017-C_B474-SARCH-A-6.3

ure

Data di arrivo: 21/06/2017

Mittente: antonio.micheli

Oggetto: Fine lavori CILA Prot 15889

Classificazioni: 6.3(P) Fascicolo Generale

Data: giovedì 22 giugno 2017

Rif. ORD. n° 1224 del 01-06-17

Verificare CILA, se va bene fare revoca ordinanze
controllare se totale o parziale.

**DICHIARAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO CON
CONSEGUITA AGIBILITÀ PARZIALE**

**Ufficio tecnico del
Comune di Camerino
Camerino (MC)**

Oggetto: Dichiarazione di conseguita agibilità parziale e sicurezza statica riguardante l'intervento di messa in sicurezza a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 dell'edificio sito a Camerino in Viale Giacomo Leopardi n°10, distinto in Catasto al Fg.62, P.lla/e163, sub.4;

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO:

Estremi del titolo abilitativo: C.I.L.A. Prot.15889 del 17/06/2017

Proprietà: Zampetti Valentina (delegata dai proprietari)

Scheda AEDES n°P700/001 del 05/05/2017:

Data inizio lavori: 19/06/2017

Oggetto dei lavori (breve descrizione): OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO DELLA SCALA E DELLA ZONA D'INGRESSO.

2. DICHIARAZIONE DI RAGGIUNTA PIENA AGIBILITÀ E SICUREZZA STATICA DELL'EDIFICIO:

Il sottoscritto MICHELI ANTONIO, iscritto al collegio dei Geometri e Geometri laureati di Camerino, al n°177, in qualità di Direttore dei Lavori per l'intervento di cui all'oggetto, premesso che in data 17/06/2017 con prot. N. 15889 è stata trasmessa C.I.L.A. per lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO E DELLA ZONA DI INGRESSO ALLE ABITAZIONI, a seguito del completamento di tali lavori, con la presente

DICHIARA

Che i lavori alla data odierna sono completati, pertanto, a seguito degli stessi sono state ripristinate le condizioni di agibilità dell'unità immobiliare posta al piano quarto dell'edificio di proprietà dei Sig.ri Ruggeri Enzo e Panunti Maria Grazia, che vi erano in data anteriore alle scosse sismiche iniziate il 24 agosto 2016 e venute a decadere a seguito di tali eventi. Restano momentaneamente inagibili, per danni alle tramezzature interne, gli altri tre appartamenti distinti ai sub 1, 2 e 3 e la porzione di scala che dal piano ingresso conduce al piano garage.

I lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei titoli abilitativi presentati C.I.L.A. Prot. n. 15889 del 17/06/2017, e le lavorazioni sono state quelle descritte nella relazione ad essa allegata.

In considerazione di quanto sopra espresso, l'edificio distinto in Catasto al Fg.62, P.lla/e163, sub.4, come sopra specificata, e la scala di accesso risulta agibile sia dal punto di vista strutturale che igienico sanitario.

Si prega quindi di comunicare tale situazione agli uffici comunali preposti per le operazioni di competenza.

Si allega D.U.R.C. Impresa

Camerino, 21/06/2017

