

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI DANNO E AGIBILITÀ POST-SISMA PER EDIFICI A STRUTTURA PREFABBRICATA O DI GRANDE LUCE

(GL-AeDES 01/2014)

Gruppo di Lavoro - Decreto del Capo Dipartimento Rep. 827 del 5 marzo 2012

ANALISI AGGREGATO/STRUTTURA ARTICOLATA

ID SCHEDA: 415

SEZIONE D - IDENTIFICAZIONE AGGREGATO STRUTTURALE/STRUTTURA ARTICOLATA

Provincia: MACERATA
 Comune: CAMERINO
 Frazione/Localtà: PONTE LA TRAVE
 (denominazione Istat)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra P436 Scheda n. 161 Data 04/11/16

STRADE DI ACCESSO (Via, Corso, Vicolo, Piazza):

- ☒ 1 SS 77
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5 Altro _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO AGGREGATO STRUTTURALE
 Istat Reg. Istat Prov. Istat Comune
043 002
 N° aggregato 2678
 N° edif. componenti l'aggregato _____

Cod. di località Istat _____ Sez. di censimento Istat _____

Tipo di carta _____ N° carta _____


DATI CATASTALI
 Foglio 123 Allegato 58 Foglio _____ Allegato _____

COORDINATE (punti contrapposti delimitanti l'aggregato) ☐ piano UTM (m) ☐ geografiche (°) ☐ altro _____

Fuso	Datum	PUNTO 1	Lat./Nord	Long./Est
(32-33-34)	☐ ED50			
	☐ WGS84	PUNTO 2	Lat./Nord	Long./Est

DENOMINAZIONE PAGANELLO DI VITO e ANZOVINO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE NUMERICA DEGLI EDIFICI
 (evidenziare eventuali collegamenti con altri aggregati mediante significativi elementi funzionali e/o impiantistici)



SCHEDA DI VALUTAZIONE DI DANNO E AGIBILITÀ POST-SISMA PER EDIFICI A STRUTTURA PREFABBRICATA O DI GRANDE LUCE

(GI-AeDES 01/2014)

Gruppo di Lavoro - Decreto del Capo Dipartimento Rep. 827 del 5 marzo 2012

ANALISI EDIFICIO

ID SCHEDA:

415/1

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: Macerate
Comune: Camerino
Frazione/Località: Pontelatrave
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra P436 Scheda n. 1211 Data 01/12/16
giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

N° aggregato 2678 N° edificio 1

DATI CATASTALI - PARTICELLE

F123 M38

POSIZIONE EDIFICIO 1 ☐ Isolato 2 ☐ Interno 3 ☒ D'estremità 4 ☐ D'angolo

COORDINATE ☐ piano UTM (m) ☐ geografiche (°) ☐ altro

Fuso (32-33-34) Datum ☐ ED50 ☐ WGS84 Lat./Nord Long./Est


DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO PIAGANALLI QUINTO E AZIENDINO

CODICE USO

CLASSE D'USO EDIFICIO 1 ☒ Classe I 2 ☐ Classe II 3 ☐ Classe III 4 ☐ Classe IV

SI

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELL'EDIFICIO CON I SUOI BLOCCHI AGGIUNTI CODIFICATI



SEZIONE 2A - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 4)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costruzione e ristrutturazione	Uso	Numero unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti ordinari
 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ ≥5	☐ <3.50 ☐ 3.5÷4.99 ☐ 5.0÷6.99 ☒ 7.0÷9.99 ☐ 10.0÷14.00 ☐ >14.00	A ☐ ≤200 B ☐ 200÷250 C ☐ 250÷300 D ☒ 300÷400 E ☐ 400÷500 F ☐ 500÷650 G ☐ 650÷900 H ☐ 900÷1200 I ☐ 1200÷1600 J ☐ 1600÷2000 K ☐ 2000÷2500	L ☐ 2500÷3000 M ☐ 3000÷3500 N ☐ 3500÷4000 O ☐ 4000÷4500 P ☐ 4500÷5000 Q ☐ 5500÷6000 R ☐ 6000÷7000 S ☐ 7000÷10000 T ☐ 10000÷15000 U ☐ 15000÷20000 V ☐ >20000	1 ☒ ≤ 1950 2 ☒ ≤ 51÷61 3 ☐ ≤ 62÷71 4 ☐ ≤ 72÷75 5 ☐ ≤ 76÷81 6 ☐ ≤ 82÷86 7 ☐ ≤ 87÷91 8 ☐ ≤ 92÷96 9 ☐ ≤ 97÷01 10 ☐ ≤ 02÷08 11 ☐ ≤ 09÷11 12 ☐ > 2011	A ☐ Residenziale B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☒ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett. I ☐ Parcheggio J ☐ Attr. sportive K ☐ Spazi espos.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	A ☒ <65% B ☐ 30÷65% C ☐ <30 D ☐ Non utilizz. E ☐ In costruz. F ☐ Non finita G ☐ Abbandonato	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Piani interrati	Altezza massima libera pilastri							
A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ ≥3	☐ Valore (m): <u>16.18</u>							
Proprietà								
A ☐ Pubblica B ☒ Privata								
☐ ☐ ☐ % <u>11.01</u> %								

SEZIONE 2B - PRESENZA DI BLOCCHI AGGIUNTI ALLA STRUTTURA PRINCIPALE

Assenti ☒		A		B		C		D		E											
ID Blocco aggiunto		A		B		C		D		E											
Posizione	Interna	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	Esterna	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
Materiale: Struttura Verticale - Struttura Orizzontale		S.V.	S.O.	S.V.	S.O.	S.V.	S.O.	S.V.	S.O.	S.V.	S.O.										
	1 C.A. prefabbricato	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐									
	2 C.A. in opera	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	3 Muratura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	4 Acciaio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	5 Legno	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	6 Misto acciaio-cis	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
7 Altro (specificare)																					
N° Piani																					
Altezza totale del blocco (m)																					
Superficie media del piano (m²)																					
Altezza interpiano (m)																					
Funzione (*)		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ID Scheda Aedes compilata (se necessaria)																					

(*) Funzione

1. Usa analogo alla funzione principale
2. Deposito
3. Ufficio
4. Collegamento
5. Altro (specificare)

Connessione con la struttura principale e tra i blocchi

	A	B	C	D	E
A	☐	☐	☐	☐	☐
B	☐	☐	☐	☐	☐
C	☐	☐	☐	☐	☐
D	☐	☐	☐	☐	☐
E	☐	☐	☐	☐	☐

1=solidale 2=affiancato 3=giuntato

SEZIONE 3A - TIPOLOGIA DELL'EDIFICIO (risposta multipla)

Materiale	Elem. vert.	Elem. orizz. intern.	Copertura
	A	B	C
1 C.A. prefabbricato	☐	☐	☒
2 C.A. in opera	☐	☐	☐
3 Acciaio	☐	☐	☐
4 Legno	☐	☐	☐
5 Muratura	☒	☐	☐
6 Misto acciaio - cis	☐	☐	☐
7 Altri materiali (specificare)			

Tipologia di fondazione	Modalità di approfondimento					Fondazione diretta	Fondazione indiretta
	Non identificata	Presunta	Da intervista	Da elaborato	Ispezione diretta		
	A	B	C	D	E	F	G
1 Non identificata	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Plinti isolati	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Plinti collegati	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Travi rovesce	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐
5 Piatte	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

STRUTTURE (Risposta multipla - indicare al massimo 4 tipologie di combinazioni fra orizzontamenti e strutture in elevazione)

Struttura verticale Impalcato intermedio	Non identificata	Sistema sismo-resistente						
		Strutture a pilastri		Strutture a parete		Sistema ibrido	Sistema duale	Dispositivi antisismici
		senza sistema controventante	con sistema controventante	a pareti portanti	a celle tridimensionali			
	A	B	C	D	E	F	G	H
1 Assente	☐	☐	☐	☒	☐	SI	SI	SI
2 Non identificato	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Impalcato deformabile nel proprio piano (e.g. gran parte dei legni prefabbricati, binari senza getto integrativo)	☐	☐	☐	☐	☐	NO	NO	NO
4 Impalcato rigido nel proprio piano (e.g. solette in c.a., solette alveolari, tegole con getto integrativo)	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒

Istat Provincia 043

Istat Comune 007

Squadra 1435

N° scheda 011111

Data 01/12/16

SEZIONE 3B - COPERTURA (risposta multipla)

Luce max. L > 10 m SI ☒ NO ☐

N° ordini copertura: 1

Presenza controventi di falda: SI ☐ NO ☒

Elementi primari	Orizzontali		Inclinati		Elementi di chiusura								Presenza di catene	Elementi spingenti
	Sez. Cost.	Sez. Var.	Sez. Cost.	Sez. Var.	Non identif.	A solaio piano	A solaio inclinato	A shed	Con tegole affianc.	Con tegole distanz.	Volta	Elementi leggeri		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1 Non identificati	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SI ☒	☐
2 Membrat. piena	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NO ☐	☒
3 Cass. e scat.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Caratteristiche deformative	
4 Reticolari	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Non identificata	☐
5 Altro (specificare) <i>Volta con tralicci</i>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	Deformabile	☐
													Rigida	☒

SEZIONE 3C - REGOLARITÀ

Regolarità in pianta		SI	NO	Regolarità in elevazione		SI	NO
1	Pianta compatta e simmetrica (e.g. non regolare intorno in pianta a L, T, U, E, P, etc.)	☒	☐	1	Tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l'altezza e assenza di sfalsamento di piano	☒	☐
2	Rapporto tra lato maggiore e lato minore in pianta < 4	☒	☐	2	Tamponatura esterna (pannelli) uniformemente distribuita in altezza e assenza di finestre a nastro	☒	☐
3	Rientranze in pianta che non superano il 5% dell'area totale	☒	☐	Regolarità in elevazione solo per strutture pluripiano			
4	Tamponatura esterna uniformemente e simmetricamente distribuita	☒	☐	3	Massa uniforme tra i livelli (e.g. assenza di variazione oltre il 50% tra la massa di un livello rispetto a quello adiacente)	☐	☐
5	Assenza di nuclei o blocchi eccentrici	☒	☐	4	Rientri sezioni orizzontali non maggiori del 10% rispetto all'orizzontamento sottostante	☐	☐
6	Disposizione simmetrica di pareti di taglio continue (setti) e reticolari (controventi verticali)	☒	☐	5	Rientro sezione orizz. di ogni orizzontamento non maggiore del 30% del primo orizzontamento	☐	☐

SEZIONE 3D - TIPOLOGIA CONNESSIONI, PANNELLI, CARICHI SPECIALI, ALTRI ELEMENTI NON STRUTTURALI

Connessioni		Modalità di approfondimento					Pannelli di tamponatura	
Tipologia di connessione	Non identificata	Presunta	Da interviste	Da elaborato	Ispezione diretta			
	A	B	C	D	E			
1 Pilastro/parete - fondazione	☐					1 ☐ Assenti		
1a Cerniera	☐	☒	☐	☐	☐	2 ☐ Prefabbricati orizzontali appesi esterni al filo pilastri		
1b Semi-incastro	☐	☐	☐	☐	☐	3 ☐ Prefabbricati orizzontali appesi interni al filo pilastri		
1c Incastro (es. pilati a bicchiere, pozzetti)	☐	☐	☐	☐	☐	4 ☐ Prefabbricati orizzontali infilati		
1d Altro (specificare)	☐	☐	☐	☐	☐	5 ☐ Prefabbricati verticali con chiave di taglio alla base		
2 Trave - pilastro/parete	☐					6 ☐ Prefabbricati verticali senza chiave di taglio alla base		
2a Appoggio	☐	☐	☐	☐	☐	7 ☐ Prefabbricati verticali infilati		
2b Cerniera (es. barre verticali su mensola)	☐	☐	☐	☐	☒	8 ☐ Prefabbricati impiantati		
2c Semi-incastro (es. parz. resistenti a flessione)	☐	☐	☐	☐	☐	9 ☐ In c.a. gettati in opera		
2d Incastro (es. emulazione c.a. in opera)	☐	☐	☐	☐	☐	10 ☐ Muratura		
2e A travi contigue collegate	☐	☐	☐	☐	☐	11 ☐ Sandwich		
3 Impalcato - trave	☐					12 ☐ Lamiere grecate semplici		
3a Appoggio	☐	☐	☐	☐	☐	13 ☐ Pareti stratificate a secco		
3b Cerniera (es. inserti metallici a secco)	☐	☐	☐	☐	☐	14 ☐ A base di legno		
3c Semi-incastro (es. parz. resistenti a flessione)	☐	☐	☐	☐	☐	15 ☐ Altro (specificare)		
3d Incastro (es. emulazione c.a. in opera)	☐	☐	☐	☐	☐	A ☐ Presenza pilastri reggi-pannello		
4 Copertura - trave / Copertura - pilastro	☐					B ☐ Presenza dispositivi di ritenuta		
4a Appoggio	☐	☐	☐	☐	☐	Carichi speciali		
4b Cerniera (es. inserti metallici a secco)	☐	☐	☐	☐	☒	1 ☐ Carroponte		
4c Semi-incastro (es. parz. resistenti a flessione)	☐	☐	☐	☐	☐	2 ☐ Gru a sbalzo		
4d Incastro (es. emulazione c.a. in opera)	☐	☐	☐	☐	☐	3 ☐ Soppalchi caricati		
5 Pilastro/parete - pilastro/parete	☐					4 ☐ Scaffalature vincolate alla struttura		
5a Connessioni metalliche	☐	☐	☐	☐	☐	5 ☐ Scaffalature non vincolate alla struttura		
5b Emulazione c.a. in opera	☐	☐	☐	☐	☐	6 ☐ Macchinari su impalcato o su copertura		
5c Altro (specificare)	☐	☐	☐	☐	☐	7 ☐ Altro (specificare)		
6 Pannello - struttura	☐					Altri elementi non strutturali		
6a Sistema isostatico	☐	☐	☐	☐	☐	1 ☐ Serbatoi		
6b Sistema integrato	☐	☐	☐	☐	☐	2 ☐ Tubazioni		
6c Sistema dissipativo	☐	☐	☐	☐	☐	3 ☐ Silos		
						4 ☐ Presenza materiali pericolosi		
						5 ☐ Passorelle di collegamento impianti		
						6 ☐ Altro (specificare)		

SEZIONE 4 - DANNI AI COMPONENTI STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) ESEGUITI

Estensione e livello di danno		Danno ⁽¹⁾										Provvedimenti di pronto intervento eseguiti					
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio grave			D1 Leggera			Nulla	Nessuno	Demolizioni	Legature	Riparazioni	Puntellature	Barriere di protezione
		$\geq 2/3$	$1/3 - 2/3$	$< 1/3$	$\geq 2/3$	$1/3 - 2/3$	$< 1/3$	$\geq 2/3$	$1/3 - 2/3$	$< 1/3$							
Componente strutturale e danno pre-esistente		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	A	B	C	D	E	F
Elementi strutturali	1 Pilastri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	2 Travi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	3 Pareti portanti	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	4 Controventi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5 Impalcati	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	7 Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	8 Danno pre-esistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Connessioni	9 Pilastro/Parete - Fondazione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	10 Trave - Pilastro/Parete	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	11 Impalcato - Trave	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	12 Copertura - Trave / Copertura - Pilastro	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	13 Pilastro/Parete - Pilastro/Parete	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	14 Pannello - Struttura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	15 Danno pre-esistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Blocchi aggiunti	16 Danno complessivo del blocco aggiunto A	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17 Danno complessivo del blocco aggiunto B	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18 Danno complessivo del blocco aggiunto C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19 Danno complessivo del blocco aggiunto D	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20 Danno complessivo del blocco aggiunto E	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) In mancanza di danneggiamento, compire Nullo alla voce corrispondente.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) ESEGUITI

Tipo di danno			Presenza danno	Provvedimenti di pronto intervento eseguiti					
				Nessuno	Demolizioni	Puntelli	Riparazioni	Divieto di accesso	Barriere protettive
				A	B	C	D	E	F
Elementi primari	1	Pannelli di facciata	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	2	Pannelli divisorii interni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Elementi secondari	3	Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	4	Caduta tegole, comignoli, canne fumarie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5	Caduta parapetti, cornicioni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6	Danno a passerelle di collegamento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	7	Danno a carroponti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	8	Danno a gru a sbalzo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	9	Danni a serbatoi, silos, tubazioni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	10	Danni a scaffalature	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	11	Danneggiamento ai serramenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	12	Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	13	Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	14	Danno impianto di condizionamento, riscaldamento, ventilazione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	15	Caduta oggetti interni o esterni non in elenco	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - PERICOLO ESTERNO INDOTTO DA ALTRE COSTRUZIONI, RETI, VERSANTI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITI

Causa		Assente	Pericolo su:			Provvedimenti di pronto intervento eseguiti		
			Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
1	Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Collasso di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Crolli da versanti incombenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Danni alle fondazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☒ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	A ☐ Assenti	B ☐ Generati dal sisma	C ☐ Acuiti dal sisma	D ☐ Persistenti

SEZIONE 8 - GIUDIZIO DI AGIBILITÀ

Rischio	Esterno (Sez. 6)	Strutturale (Sezz. 3 e 4)	Non strutturale (Sez. 5)	Geotecnico (Sez. 7)
Basso	☒	☐	☐	☒
Basso con provvedimenti	☐	☒	☒	☐
Alto	☒	☒	☐	☐

8-B Esito		
A	Edificio ISPEZIONATO	☐
B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	☒
C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
E	Edificio INAGIBILE (4)	☐
F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☐

La compilazione della presente scheda non costituisce verifica sismica né sostituisce gli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, come disciplinato dalla normativa vigente in materia. La valutazione finale di agibilità rimane di competenza del datore di lavoro/soggetto utilizzatore, anche dopo che siano stati realizzati eventuali interventi di messa in sicurezza.

NOTE

- (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimpuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GPI-GL)
- (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI-GL)
- (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipi di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI-GL)
- (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI-GL)
- (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GPI-GL)

8-C Accuratezza della visita	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Rilievo non effettuato per:	A ☐ Sopraluogo rifiutato (SR)	D ☐ Assenza proprietario (NT)
	2 ☐ Parziale		B ☐ Rudere (RU)	E ☐ Altro _____
	3 ☒ Completa (>2/3)		C ☐ Demolito (DM)	

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione

Specificare di seguito i provvedimenti di pronto intervento suggeriti per la riduzione del rischio, tenendo presente che essi consistono in opere di entità limitata, di rapida e facile esecuzione, non necessitanti elaborate progettazioni, che servono per rendere di nuovo agibile l'edificio e/o per eliminare rischi esterni.

- riparazione lesioni nella muratura portante
- ripristino connessione della parte superiore della facciata prospiciente la strada atto a impedire il ribaltamento.


8-E Unità inagibili e occupanti ordinari da evacuare

Unità inagibili | 104 Occupanti ordinari da evacuare | 110

Istat Provincia 043 Istat Comune 007 Squadra P.436 N° scheda 00113 Data 04/12/15

SEZIONE 9 - NOTE

Danni, provvedimenti di pronto intervento, agibilità e altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI
	 Foto dell'edificio
I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (STAMPATELLO) <u>Ing. Guido Laporta</u> <u>Geom. Giuseppe Grisolia</u>	FIRME <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u>

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI DANNO E AGIBILITÀ POST-SISMA PER EDIFICI A STRUTTURA PREFABBRICATA O DI GRANDE LUCE

(GL-AeDES 01/2014)

Gruppo di Lavoro - Decreto del Capo Dipartimento Rep. 827 del 5 marzo 2012

ANALISI EDIFICIO

ID SCHEDA:

415/2

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: PONTE LA TRAVE
(denominazione Istat)
1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
SS 47
Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra P436 Scheda n. 11/1/002 Data 10/11/2016
giorno mese anno
001/002

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

N° aggregato 0267B N° edificio

DATI CATASTALI - PARTICELLE

F423 M108

COORDINATE ☐ plane UTM (m) ☐ geografiche (°) ☐ altro

Fuso Datum Lat./Nord
(32-33-34) ☐ ED50
☐ WGS84 Long./Est

POSIZIONE EDIFICIO ☐ Isolato ☐ Interno ☒ D'estremità ☐ D'angolo


DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO PIAGANELLO, QUINTO e ANZIOVINO

CODICE USO

CLASSE D'USO EDIFICIO ☒ Classe I ☐ Classe II ☐ Classe III ☐ Classe IV

15

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELL'EDIFICIO CON I SUOI BLOCCHI AGGIUNTI CODIFICATI



SEZIONE 2A - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 4)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costruzione e ristrutturazione	Uso	Numero unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti ordinari
☒ 1	☐ <3.50	A ☐ <200	L ☐ 2500÷3000	1 ☒ ≤ 1950	A ☐ Residenziale		A ☐ >65%	
☐ 2	☒ 3.5÷4.99	B ☐ 200÷250	M ☐ 3000÷3500	2 ☐ ≤ 51÷61	B ☐ Produttivo		B ☐ 30÷65%	
☐ 3	☐ 5.0÷6.99	C ☐ 250÷300	N ☐ 3500÷4000	3 ☐ ≤ 62÷71	C ☒ Commercio		C ☐ <30	
☐ 4	☐ 7.0÷9.99	D ☐ 300÷400	O ☐ 4000÷4500	4 ☐ ≤ 72÷75	D ☐ Uffici		D ☒ Non utilizz.	
☐ ≥5	☐ 10.0÷14.00	E ☒ 400÷500	P ☐ 4500÷5000	5 ☐ ≤ 76÷81	E ☐ Serv. pubbl.		E ☐ In costruz.	
	☐ >14.00	F ☐ 500÷650	Q ☐ 5500÷6000	6 ☐ ≤ 82÷86	F ☐ Deposito		F ☐ Non finito	
		G ☐ 650÷900	R ☐ 6000÷7000	7 ☐ ≤ 87÷91	G ☐ Strategico		G ☐ Abbandonato	
		H ☐ 900÷1200	S ☐ 7000÷10000	8 ☐ ≤ 92÷96	H ☐ Turist. ricett.			
		I ☐ 1200÷1600	T ☐ 10000÷15000	9 ☐ ≤ 97÷01	I ☐ Parcheggio			
		J ☐ 1600÷2000	U ☐ 15000÷20000	10 ☐ ≤ 02÷08	J ☐ Altr. sportive			
		K ☐ 2000÷2500	V ☐ >20000	11 ☐ ≤ 09÷11	K ☐ Spazi espos.			
				12 ☐ >2011				
Piani interrati	Altezza massima libera pilastri							
A ☐ 0	☐ Valore (m):							
B ☐ 1								
C ☐ 2								
D ☐ ≥3								
					Proprietà			
					A ☐ Pubblica B ☒ Privata			
					<u>100%</u>			

Istat Provincia 043Istat Comune 007Squadra 9436N° scheda 001/002Data 01/11/2015

SEZIONE 2B - PRESENZA DI BLOCCHI AGGIUNTI ALLA STRUTTURA PRINCIPALE

Assenti <u>8</u>		A		B		C		D		E											
ID Blocco aggiunto		A		B		C		D		E											
Posizione	Interna	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	Esterna	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
Materiale: Struttura Verticale - Struttura Orizzontale		S.V.	S.O.	S.V.	S.O.	S.V.	S.O.	S.V.	S.O.	S.V.	S.O.										
	1 C.A. prefabbricato	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	2 C.A. in opera	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	3 Muratura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	4 Acciaio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	5 Legno	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	6 Misto acciaio-cis	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
7 Altro (specificare)																					
N° Piani		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>											
Altezza totale del blocco (m)		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>											
Superficie media del piano (m²)		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>											
Altezza interpiano (m)		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>											
Funzione (*)		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ID Scheda AeDES compilata (se necessaria)		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>											

(*) Funzione

1. Uso analogo alla funzione principale

2. Deposito

3. Ufficio

4. Collegamento

5. Altro (specificare)

Connessione con la struttura principale e tra i blocchi						
	A	B	C	D	E	
A	☐					
B	☐	☐				
C	☐	☐	☐			
D	☐	☐	☐	☐		
E	☐	☐	☐	☐	☐	

1=solidale 2=affiancato 3=giuntato

SEZIONE 3A - TIPOLOGIA DELL'EDIFICIO (risposta multipla)

Materiale	Elem. vert.	Elem. orizz. interni.	Copertura	Modalità di approfondimento	Fondazione diretta	Fondazione indiretta																																									
	A	B	C																																												
1 C.A. prefabbricato	☐	☐	☐	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipologia di fondazione</th> <th>Non identificata</th> <th>Presunta</th> <th>Da interviste</th> <th>Da elaborato</th> <th>Ispezione diretta</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Non identificata</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2 Plinti isolati</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>3 Plinti collegati</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4 Travi rovesce</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>5 Platea</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia di fondazione	Non identificata	Presunta	Da interviste	Da elaborato	Ispezione diretta	A	B	C	D	E	1 Non identificata	☒	☐	☐	☐	☐	2 Plinti isolati	☐	☐	☐	☐	☐	3 Plinti collegati	☐	☐	☐	☐	☐	4 Travi rovesce	☐	☐	☐	☐	☐	5 Platea	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Tipologia di fondazione	Non identificata	Presunta	Da interviste			Da elaborato	Ispezione diretta																																								
	A	B	C		D	E																																									
1 Non identificata	☒	☐	☐		☐	☐																																									
2 Plinti isolati	☐	☐	☐		☐	☐																																									
3 Plinti collegati	☐	☐	☐	☐	☐																																										
4 Travi rovesce	☐	☐	☐	☐	☐																																										
5 Platea	☐	☐	☐	☐	☐																																										
2 C.A. in opera	☐	☐	☐		☐	☐																																									
3 Acciaio	☐	☐	☐		☐	☐																																									
4 Legno	☐	☐	☒		☐	☐																																									
5 Muratura	☒	☐	☐		☐	☐																																									
6 Misto acciaio-cis	☐	☐	☐		☐	☐																																									
7 Altri materiali (specificare)					☐	☐																																									

STRUTTURE (Risposta multipla - indicare al massimo 4 tipologie di combinazioni fra orizzontamenti e strutture in elevazione)

Struttura verticale		Non identificata	Sistema sismo-resistente						
			Strutture a pilastri		Strutture a parete		Sistema ibrido	Sistema duale	Dispositivi antisismici
			senza sistema controventante	con sistema controventante	a pareti portanti	a celle tridimensionali			
Impalcato intermedio		A	B	C	D	E	F	G	H
1 Assente	☒	☐	☐	☒	☐	☐	SI	SI	SI
2 Non identificato	☒	☐	☐	☐	☐	☐	SI	SI	SI
3 Impalcato deformabile nel proprio piano (e.g. gran parte dei legoli prefabbr. binervati senza getto integrativo)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	NO	NO	NO
4 Impalcato rigido nel proprio piano (e.g. soletta in c.a., solaio alveolare, legoli con getto integrativo)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒

Istat Provincia 0613Istat Comune 0071Squadra P43GN° scheda 1-11092Data 01/02/16

SEZIONE 3B - COPERTURA (risposta multipla)

Luce max. L > 10 m SI ☐ NO ☐N° ordini copertura: 2Presenza controventi di falda: SI ☐ NO ☐

Elementi primari	Orizzontali		Inclinati		Elementi di chiusura								Presenza di catene	Elementi spingenti
	Sez. Cost.	Sez. Var.	Sez. Cost.	Sez. Var.	Non identifi.	A solaio piano	A solaio inclinato	A shed	Con tegoli affianc.	Con tegoli distanz.	Volte	Elementi leggeri		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1 Non identificati	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SI ☐	☒
2 Membrat. piena	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NO ☒	☒
3 Cass. o scat.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Caratteristiche deformative	
4 Reticolari	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Non identificata	☒
5 Altro (specificare)	<u>CARRATA IL LEGNO</u>				☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	Deformabile	☒
													Rigida	☐

SEZIONE 3C - REGOLARITÀ

Regolarità in pianta		SI	NO	Regolarità in elevazione		SI	NO
1	Pianta compatta e simmetrica (e.g. non regolari forme in pianta a L, T, U, E, P, etc.)	☒	☐	1	Tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l'altezza e assenza di slaccamento di piano	☒	☐
2	Rapporto tra lato maggiore e lato minore in pianta < 4	☒	☐	2	Tamponatura esterna (pannelli) uniformemente distribuita in altezza e assenza di finestre a nastro	☒	☐
3	Rientranze in pianta che non superano il 5% dell'area totale	☒	☐	Regolarità in elevazione solo per struttura pluriplano			
4	Tamponatura esterna uniformemente e simmetricamente distribuita	☒	☐	3	Massa uniforme tra i livelli (e.g. assenza di variazione oltre il 50% tra la massa di un livello rispetto a quello adiacente)	☐	☐
5	Assenza di nuclei o blocchi eccentrici	☒	☐	4	Rientri sezioni orizzontali non maggiori del 10% rispetto all'orizzontamento sottostante	☐	☐
6	Disposizione simmetrica di pareti di taglio continue (setti) o reticolari (controventi verticali)	☒	☐	5	Rientro sezione orizz. di ogni orizzontamento non maggiore del 30% del primo orizzontamento	☐	☐

SEZIONE 3D - TIPOLOGIA CONNESSIONI, PANNELLI, CARICHI SPECIALI, ALTRI ELEMENTI NON STRUTTURALI

Connessioni		Modalità di approfondimento					Pannelli di tamponatura	
Tipologia di connessione		Non identificata	Presunta	Da interviste	Da elaborato	Ispezione diretta		
		A	B	C	D	E		
1	Pilastro/parete - fondazione	☐					1	☐ Assenti
1a	Cerniera	☐	☐	☐	☐	☒	2	☐ Prefabbricati orizzontali appesi esterni al filo pilastri
1b	Semi-incastro	☐	☐	☐	☐	☐	3	☐ Prefabbricati orizzontali appesi interni al filo pilastri
1c	Incastro (es. pilini a bicchiere, pozzetti)	☐	☐	☐	☐	☐	4	☐ Prefabbricati orizzontali infilati
1d	Altro (specificare)	☐	☐	☐	☐	☐	5	☐ Prefabbricati verticali con chiave di taglio alla base
2	Trave - pilastro/parete	☐					6	☐ Prefabbricati verticali senza chiave di taglio alla base
2a	Appoggio	☐	☐	☐	☐	☐	7	☐ Prefabbricati verticali infilati
2b	Cerniera (es. barre verticali su mensola)	☐	☐	☐	☐	☐	8	☐ Prefabbricati impiantati
2c	Semi-incastro (es. parz. resistenti a flessione)	☐	☐	☐	☐	☐	9	☐ In c.a. gettati in opera
2d	Incastro (es. emulazione c.a. in opera)	☐	☐	☐	☐	☐	10	☐ Muratura
2e	A travi contigue collegate	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐ Sandwich
3	Impalcato - trave	☐					12	☐ Lamiere grecate semplici
3a	Appoggio	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐ Pareti stratificate a secco
3b	Cerniera (es. inserti metallici a secco)	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐ A base di legno
3c	Semi-incastro (es. parz. resistenti a flessione)	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐ Altro (specificare)
3d	Incastro (es. emulazione c.a. in opera)	☐	☐	☐	☐	☐	A	☐ Presenza pilastri roggi-pannello
4	Copertura - trave / Copertura - pilastro	☐					B	☐ Presenza dispositivi di ritenuta
4a	Appoggio	☐	☐	☐	☐	☒	Carichi speciali	
4b	Cerniera (es. inserti metallici a secco)	☐	☐	☐	☐	☐	1	☐ Carroponte
4c	Semi-incastro (es. parz. resistenti a flessione)	☐	☐	☐	☐	☐	2	☐ Gru a sbalzo
4d	Incastro (es. emulazione c.a. in opera)	☐	☐	☐	☐	☐	3	☐ Soppalchi caricati
5	Pilastro/parete - pilastro/parete	☐					4	☐ Scaffalature vincolate alla struttura
5a	Connessioni metalliche	☐	☐	☐	☐	☐	5	☐ Scaffalature non vincolate alla struttura
5b	Emulazione c.a. in opera	☐	☐	☐	☐	☐	6	☐ Macchinari su impalcato o su copertura
5c	Altro (specificare)	☐	☐	☐	☐	☐	7	☐ Altro (specificare)
6	Pannello - struttura	☐					Altri elementi non strutturali	
6a	Sistema isostatico	☐	☐	☐	☐	☐	1	☐ Serbatoi
6b	Sistema integrato	☐	☐	☐	☐	☐	2	☐ Tubazioni
6c	Sistema dissipativo	☐	☐	☐	☐	☐	3	☐ Silos
							4	☐ Presenza materiali pericolosi
							5	☐ Passerelle di collegamento impianti
							6	☐ Altro (specificare)

SEZIONE 4 - DANNI AI COMPONENTI STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) ESEGUITI[illegible]

(1) in mancanza di danneggiamento, compilare Nullo alla voce corrispondente

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) ESEGUITI

Tipo di danno			Presenza danno	Provvedimenti di pronto intervento eseguiti					
				Nessuno	Demolizioni	Puntelli	Riparazioni	Divieto di accesso	Barriere protettive
				A	B	C	D	E	F
Elementi primari	1	Pannelli di facciata	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	2	Pannelli divisori interni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Elementi secondari	3	Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
	4	Caduta tegole, comignoli, canne fumarie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	5	Caduta parapetti, cornicioni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	6	Danno a passerelle di collegamento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	7	Danno a carroponfi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	8	Danno a gru a sbalzo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	9	Danni a serbatoi, silos, tubazioni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	10	Danni a scaffalature	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	11	Danneggiamento ai serramenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	12	Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	13	Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	14	Danno impianto di condizionamento, riscaldamento, ventilazione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	15	Caduta oggetti interni o esterni non in elenco	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - PERICOLO ESTERNO INDOTTO DA ALTRE COSTRUZIONI, RETI, VERSANTI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITI

Causa		Assente	Pericolo su:			Provvedimenti di pronto intervento eseguiti		
			Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Via interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere prolettive
1	Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Collasso di reti di distribuzione	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Crolli da versanti incombenti	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Danni alle fondazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☒ Pendio leggero	4 ☐ Planura	A ☒ Assenti	B ☐ Generati dal sisma	C ☐ Acuiti dal sisma	D ☐ Preesistenti

SEZIONE 8 - GIUDIZIO DI AGIBILITÀ

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito		
Rischio	Esterno (Sez. 5)	Strutturale (Sezz. 3 e 4)	Non strutturale (Sez. 5)	Bratecnico (Sez. 7)			
Basso	☒	☐	☐	☒	A	Edificio ISPEZIONATO	☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.L. (1)	☐
Alto	☐	☒	☒	☒	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
					E	Edificio INAGIBILE (4)	☒
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☐

La compilazione della presente scheda non costituisce verifica sismica né sostituisce gli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, come disciplinato dalla normativa vigente in materia. La valutazione finale di agibilità rimane di competenza del datore di lavoro/sogetto utilizzatore, anche dopo che siano stati realizzati eventuali interventi di messa in sicurezza.

NOTE

- (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
- (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
- (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
- (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
- (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)

8-C Accuratezza della visita	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Rilievo non effettuato per:	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	D ☐ Assenza proprietario (NT)
	2 ☐ Parziale		B ☐ Rudero (RU)	E ☐ Altro _____
	3 ☒ Completa (>2/3)		C ☐ Demolito (DM)	_____

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione

Specificare di seguito i provvedimenti di pronto intervento suggeriti per la riduzione del rischio, tenendo presente che essi consistono in opere di entità limitata, di rapida e facile esecuzione, non necessitanti elaborate progettazioni, che servono per rendere di nuovo agibile l'edificio e/o per eliminare rischi esterni.

A large grid of graph paper with 20 columns and 10 rows. The grid is composed of small squares, with a slightly larger square at the top left corner, possibly for a title or header. The grid is empty and ready for use.

8-E Unità inagibili e occupanti ordinari da evacuare

Unità inagibili 15 5/11

Occupanti ordinari da evacuare | 1111

SEZIONE 9 - NOTE

Danni, provvedimenti di pronto intervento, agibilità e altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI
	Foto dell'edificio

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (STAMPATELLO)

ING. LO PERTE GUIDO
 GIOVANNI GIROLAMO GIUSEPPE

FIRME

[Signature]
[Signature]