



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: NACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: LOC. PORTAIANO
(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☒ ALTRO

Numero/i Civico/i

LOC. PORTAIANO 1
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra SE379

Scheda n. 0102

Data 18/03/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 111

Istat Prov. 043

Istat Comune 007

N° aggregato 01837

00

N° edificio 001

DATI CATASTALI


Foglio 182

Allegato

Particelle 175

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO DONENICO FILLIPPI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	I ☐ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☐ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
4 ☒ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	per SOLO RISCHIO ESTERNO
5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito pari
6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito	
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico	
		H ☒ 300 ÷ 399	R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.	

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ING. ARCH. GAETANO BERTINO
ING. GIUSEPPE RONDICIA

FIRME

Gaetano Bertino

Il Responsabile

PER RICEVERE
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Enrica Martel

Data 18/03/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Geo)