

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: B-E

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat)
VIA VERGELLI
1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VIGOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
Num. Civici 94
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra F2482 Scheda n. 002 Data 20/11/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 007

N° aggregato 01262 00 N° edificio

Cod. di Località Istat 1111 Tipo carta 1111
Sez. di censimento Istat 1111 N° carta 1111

Dati catastali Foglio 125 Allegato 111

Particelle 163 sub

Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo



COORDINATE ☐ plane UTM ☐ geografiche ☐ altro

Fuso (32-33-34) Datum ☐ ED50 ☐ WGS84 Nord/Lat 11111111 Est/Long 11111111

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MISICI GIULIANA

Codice Uso
1111

**MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
ABITAZIONE**



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
☐ 1 ☐ 9	☐ 1 < 2.50	A ☐ < 50 I ☐ 400 ÷ 499	1 ☒ < 1919	A ☒ Abitativo	<u>013</u>	A ☐ > 65%	<u>1111</u>	
☐ 2 ☐ 10	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	<u>111</u>	B ☒ 30 ÷ 65%	<u>1111</u>	
☒ 3 ☐ 11	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio	<u>111</u>	C ☐ < 30%	<u>1111</u>	
☐ 4 ☐ 12	4 ☐ > 5.00	D ☒ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	<u>111</u>	D ☐ Non utilizz.	<u>1111</u>	
☐ 5 ☐ > 12		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	<u>111</u>	E ☐ In costruz.	<u>1111</u>	
☐ 6	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito	<u>111</u>	F ☐ Non finito	<u>1111</u>	
☐ 7	A ☐ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	<u>111</u>	G ☐ Abbandon.	<u>1111</u>	
☐ 8	B ☒ 1 D ☐ ≥ 3	H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.	<u>111</u>		<u>1111</u>	
			9 ☐ 92 ÷ 96					
			10 ☐ 97 ÷ 101					
			11 ☒ 102 ÷ 108					
			12 ☐ 109 ÷ 111					
			13 ☐ > 2011					
Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Privata								
					<u>1100</u> %			

AL COMUNE DI GAMERINA

C.O.M. I

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 101

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA PRIVATA ☐ ☒	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>BUECCIA GIACOMO</u> INDIRIZZO <u>VIA VERGELLI</u> N. Civ. <u>10</u> DESTINAZIONE D'USO <u>ABITAZIONE</u>	EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE - PROVVEDIMENTI: RIPARAZIONE LESIONI AI SETTI MURARI E AI TRAMETTI - RISCHIO ESTERNO RIFERITO ALLE VIE DI FUGA - ZONA ROSSA RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>101</u>
PUBBLICA PRIVATA ☐ ☒	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>MISLICI GIULIANA</u> INDIRIZZO <u>VIA VERGELLI</u> N. Civ. <u>2/4</u> DESTINAZIONE D'USO <u>ABITAZIONE</u>	EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE - PROVVEDIMENTI: RIPARAZIONE LESIONI AI SETTI MURARI E AI TRAMETTI - RISCHIO ESTERNO RIFERITO ALLE VIE DI FUGA - ZONA ROSSA RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>102</u>
PUBBLICA PRIVATA ☐ ☒	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>CINTIOLI TANNIA</u> INDIRIZZO <u>VIA MORICOTTI</u> N. Civ. <u>20</u> DESTINAZIONE D'USO <u>ABITAZIONE</u>	EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE - PROVVEDIMENTI: RIPARAZIONE LESIONI MURARIE - CERCAGNIONE E TRAMETTI IN COPERTURA RISCHIO ESTERNO RIFERITO ALLE VIE DI FUGA RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>104</u>
PUBBLICA PRIVATA ☐ ☐	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO INDIRIZZO N. Civ. DESTINAZIONE D'USO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI RIF. SCHEDA EDIFICIO N.

Squadra N. P2480
RANCANI EUGENIO
TICANI LUCIANA
Data 20/10/17
 Il Responsabile
 Servizio Edilizia Privata -
 Urbanistica - Ricostruzione

 Arch. Barbara Mattei
 (Firma e timbro responsabile del Comune)

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

AL COMUNE DI CIAMERLINA

C.O.M. I

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA PRIVATA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
L101	CHIESA DI SAN GIUSEPPE	VIA VERGATELLA	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	100%	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
L102	CHIESA DI SAN GIUSEPPE	VIA VERGATELLA	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	100%	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
L103	CHIESA DI SAN GIUSEPPE	VIA VERGATELLA	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	100%	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
L104	CHIESA DI SAN GIUSEPPE	VIA VERGATELLA	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	100%	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
L105	CHIESA DI SAN GIUSEPPE	VIA VERGATELLA	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	100%	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
L106	CHIESA DI SAN GIUSEPPE	VIA VERGATELLA	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	100%	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
L107	CHIESA DI SAN GIUSEPPE	VIA VERGATELLA	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	100%	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
L108	CHIESA DI SAN GIUSEPPE	VIA VERGATELLA	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	100%	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Squadra N. P12480 Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

PIZZA ANTONIO
PIZZA ANTONIO
PIZZA ANTONIO
PIZZA ANTONIO
PIZZA ANTONIO

Firme componenti squadra di ispezione

Pizzarello
Pizzarello
Pizzarello
Pizzarello
Pizzarello

Data 22/10/17

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica e Ricostruzione
(Firma e timbro Responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE