

OK fare reverse ord 164/17  
24-05-17



## DICHIARAZIONE DI CONSEGUITA AGIBILITÀ DELL' EDIFICIO

Ufficio tecnico del  
Comune di Camerino  
Camerino (MC)

**Oggetto:** Dichiarazione di conseguita agibilità e sicurezza statica riguardante l'intervento di riparazione danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 dell'edificio sito a Camerino in via Fonte San Raffaele n°3, distinto in Catasto al **Fg.35, P.Illa 135**;

### 1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO:

Estremi del titolo abilitativo: **CILA PROT. N. 4438 del 17/02/2017**

Proprietà: **MINNOZZI GINO**

Scheda FAST n° 6 del 09/11/2016:

Data inizio lavori: 14/02/2017

Oggetto dei lavori (breve descrizione): **CILA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA RIPRESA DI INTONACI E NELLA RIPARAZIONE DI PICCOLE LESIONI**

### 2. DICHIARAZIONE DI RAGGIUNTA PIENA AGIBILITA' E SICUREZZA STATICA DELL'EDIFICIO:

Il sottoscritto **SAURO LIBERATI**, iscritto all'ordine degli INGEGNERI, di **MACERATA** al n° **A456**, in qualità di Direttore dei Lavori per l'intervento di cui all'oggetto, premesso che in data 14/02/2017 con prot. N. 4438 è stata trasmessa (indicare il titolo abilitativo) **CILA** per lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**, a seguito del completamento di tali lavori, avvenuto in data 20/03/2017, con la presente

### DICHIARA

Che i lavori alla data odierna sono completati, pertanto, a seguito degli stessi sono state ripristinate le condizioni di agibilità e di abitabilità già esistenti in data anteriore alle scosse sismiche iniziate il 24 agosto 2016 e venute a decadere a seguito di tali eventi.

I lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei titoli abilitativi presentati (indicare gli estremi del provvedimento) **CILA**, e le lavorazioni sono state quelle descritte nella relazione ad essa allegata.

In considerazione di quanto sopra espresso, l'edificio distinto in Catasto al **Fg. 35, P.Illa 135**, come sopra specificata, risulta agibile sia dal punto di vista strutturale che igienico sanitario.

CAMERINO, 16/05/17  
luogo data



Il Direttore dei Lavori