

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
 (versione 01/2016)


ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
 Comune: CAMERINO
 Frazione/Località: SANTI ERASMO
 (denominazione Istat)
 1 ☐ VIA
 2 ☐ CORSO
 3 ☐ VICOLO
 4 ☐ PIAZZA
 5 ☒ ALTRO
STR. PROV. PR. MITERO
PIALENTUCCIO
 Numero/i Civico/i _____
SP 141
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra ST10 Scheda n. 005 Data 03/11/16 giorno mese anno
 IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. M Istat Prov. 043 Istat Comune 007
 N° aggregato 02015100 N° edificio 001
 DATI CATASTALI
 Foglio 72 Allegato _____
 Particelle 182 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7	☒ <2.50 ☐ 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3.50 ÷ 5.00 ☐ >5.00	☒ <50 ☐ 50 ÷ 69 ☐ 70 ÷ 99 ☐ 100 ÷ 129 ☐ 130 ÷ 169 ☐ 170 ÷ 229 ☐ 230 ÷ 299 ☐ 300 ÷ 399	☐ 400 ÷ 499 ☐ 500 ÷ 649 ☐ 650 ÷ 899 ☐ 900 ÷ 1199 ☐ 1200 ÷ 1599 ☐ 1600 ÷ 2199 ☐ 2200 ÷ 3000 ☐ >3000	☐ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commercio ☐ Uffici ☐ Serv. pubbl. ☒ Deposito ☐ Strategico ☐ Turist. ricett.	☒ Muratura ☐ Cemento armato ☐ Mista (mur.+c.a.) ☐ Altro: _____	☐ Edificio AGIBILE ☒ Edificio NON UTILIZZABILE ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

AMATUCCI NICOLE
GIACCONOZZI LUDOVICA

FIRME

Mollucci
Antonella Graziosi

PER RICEVUTA

Il Responsabile
 Servizio Edilizia Privata -
 Urbanistica e Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

Data 03/11/16

(Firma e timbro del Responsabile per la Comunicazione)