

ORD. 479/16

relazione finale relativa ai sub



**DICHIARAZIONE DI CONSEGUITA AGIBILITÀ DELL' EDIFICIO**

Ufficio tecnico del  
Comune di Camerino  
Camerino (MC)

**Oggetto:** Dichiarazione di conseguita agibilità e sicurezza statica riguardante l'intervento di riparazione danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 dell'edificio sito a Camerino in via/loc. Seola Bassa n°4-4/B, distinto in Catasto al Fg.36, P.la 175, sub. 4-5-6-7-8-9;

**1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO:**

Estremi del titolo abilitativo: CILA PROT. N. 29878 del 7/12/2016

Proprietà: CARIMINI ARNALDO

Scheda AEDES n° 2 del 24/11/2016:

Data inizio lavori: 07/12/2016

Oggetto dei lavori (breve descrizione): Lavori di pronto intervento e messa in sicurezza

**2. DICHIARAZIONE DI RAGGIUNTA PIENA AGIBILITA' E SICUREZZA STATICA DELL'EDIFICIO:**

La sottoscritta ANNALISA DE ANGELIS, iscritta all'ordine degli ARCHITETTI, di ASCOLI PICENO al n° 938, in qualità di Direttore dei Lavori per l'intervento di cui all'oggetto, premesso che in data 07/12/2016 con prof. N. 29878 è stata trasmessa (indicare il titolo abilitativo) la CILA per LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA, a seguito del completamento di tali lavori, con la presente

**DICHIARA**

Che i lavori di puntellamento del fabbricato distinto al NCEU al foglio 36 P.la 175 Sub. 2-3, sono stati completati, pertanto, a seguito degli stessi sono state ripristinate le condizioni di agibilità e di abitabilità già esistenti in data anteriore alle scosse sismiche iniziate il 24 agosto 2016 e venute a decadere a seguito di tali eventi riguardanti il fabbricato vicino, distinto al NCEU al foglio 36 P.la 175 Sub. 4-5-6-7-8-9, per il quale era stata emessa scheda AeDES con esito "F".

I lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei titoli abilitativi presentati (indicare gli estremi del provvedimento) CILA PROT. N. 29878 del 7/12/2016, e le lavorazioni sono state quelle descritte nella relazione ad essa allegata.

In considerazione di quanto sopra espresso, l'edificio distinto in Catasto al Fg. 36, P.la 175, sub. 4-5-6-7-8-9, come sopra specificata, risulta agibile sia dal punto di vista strutturale che igienico sanitario.

Camerino, 27/04/2017

Il Direttore dei Lavori



Annalisa De Angelis