

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☒ ALTRO

LOC. PIAMPALENTE PALENTUCCIO

Numero/ Civico/ 5

LOCALITÀ

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra SF/1951

Scheda n. 1096

giorno mese anno

Data 12/07/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. I 11

Istat Prov. 1043

Istat Comune I 007

N° aggregato 00990

00

N° edificio

DATI CATASTALI



Foglio 72

Allegato

Particelle 113- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CICCARELLI ANGELO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8 ☐	1 ☐ <2.50	A ☒ <50	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☐ 9 ☐	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☒ 10 ☐	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4 ☐ 11 ☐	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
5 ☐ 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169	E ☐ Serv. pubbl.		
6 ☐ >12 ☐		F ☐ 170 ÷ 229	F ☐ Deposito		
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399	H ☐ Turist. ricett.		
		I ☐ 400 ÷ 499			
		L ☐ 500 ÷ 649			
		M ☐ 650 ÷ 899			
		N ☐ 900 ÷ 1199			
		O ☐ 1200 ÷ 1599			
		P ☐ 1600 ÷ 2199			
		Q ☐ 2200 ÷ 3000			
		R ☐ >3000			

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

MARIA LISA BINNELLA
VINCENZO FRACASSO

FIRME

Maria Lisa Binella
Vincenzo Fracasso

PER RICEVUTA

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata - 1

Urbanistica - Ricostruzione
(firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Arch. Barbara

Data 12/07/17

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra