

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e istr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti	
1 0 9	1 0 < 2.50	A 0 < 50	I 0 400 ÷ 499	1 ☒ < 1919	A ☐ Abitativo		A ☒ > 65%		
2 0 10	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B 0 50 ÷ 69	L 0 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo		B 0 30 ÷ 65%		
3 0 11	3 0 3.50 ÷ 5.00	C 0 70 ÷ 99	M 0 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio		C 0 < 30%		
4 0 12	4 0 > 5.00	D 0 100 ÷ 129	N 0 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici		D 0 Non utilizz.		
5 0 > 12		E 0 130 ÷ 169	O 0 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.		E 0 In costruz.		
6	Piani interrati	F 0 170 ÷ 229	P 0 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☒ Deposito		F 0 Non finito		
7	A ☒ 0 C 0 2	G 0 230 ÷ 299	Q 0 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico		G 0 Abbandon.		
8	B ☒ 1 D 0 > 3	H 0 300 ÷ 399	R 0 > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist.-ricett.				
				9 ☐ 92 ÷ 96					
				10 ☐ 97 ÷ 01					
				11 ☐ 02 ÷ 03					
				12 ☐ 09 ÷ 11					
				13 ☐ > 2011					
						Proprietà	A ☐ Pubblica	B ☒ Privata	
								% 100%	

Istat Provincia 10/13Istat Comune 1007Squadra P14R10 N° scheda 002Data 12/12/18

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	☐	☒	☒	☒	A Edificio AGIBILE (*)	☒
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	☐
Alto	☒	☐	☐	☐	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
					E Edificio INAGIBILE (4)	☐
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☒

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C Sull'accuratezza della visita	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguito per:	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	B ☐ Rudere (RU)	C ☐ Demolito (DM)
	2 ☐ Parziale		D ☐ Proprietario non trovato (NT)	E ☐ Altro (AL)	
	3 ☒ Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ☐	☐	Messa in opera di cerchiature e tiranti	7 ☐	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 ☐	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐	☐	Riparazione copertura	9 ☐	☐	Trasennature e protezione passaggi
4 ☐	☐	Puntellatura di scale	10 ☐	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐	☐	Rimozione diintonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 ☐	☐	
6 ☐	☐	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	12 ☐	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili 1001Nuclei familiari evacuati 1N° persone evacuate 1

SEZIONE 9 - Altre osservazioni


Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	Riepilogo sopralluoghi precedenti:		
	Data scheda FAST: , Numero squadra , Numero Scheda e Esito -		
	Riferimento Istanza :23444 del 2016-10-28		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Luigi CECILIANIDINO MICOTTI

Firma



AL COMUNE DI CAMERINO
CODICE ISTAT COMUNE 043007C.O.M. _____
SIGLA _____**MODELLO GP1****PROVVEDIMENTI URGENTI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE**

(DA COMPILARE IN DUPLICE COPIA: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL COM)

SCHEDA N. 01

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>MUSTACHELE GILHAY JON</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI <u>ORDINANZA DI INAGIBILITA'</u>
PUBBLICA ☐	INDIRIZZO <u>PALENTUCCIO</u>	<u>TEMPERALE PARZIALE</u>
PRIVATA ☒	N. CIV. <u>10</u>	<u>PORTIONE SUD</u>
	DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	<u>RIPARAZIONE TRAMEZZI</u>
		<u>E COPERTURA</u>
		RIF. SCHEDA <u>01</u>
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>LUZAI ELISABETTA</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI <u>EDIFICIO INAGIBILE PER SOLO</u>
PUBBLICA ☐	INDIRIZZO <u>VIA SAN FRANCESCO</u>	<u>MISCHIA ESTERNA</u>
PRIVATA ☒	N. CIV. <u>4</u>	<u>IL MISCHIO DENUNTA DA UNA</u>
	DESTINAZIONE D'USO <u>DEPOSITO</u>	<u>INAGIBILITA' DELL'EDIFICIO</u>
		<u>PRINCIPALE DA DIVE SI ACCEDE</u>
		<u>PER ARRIVARE AL CORTILE</u>
		<u>INTERNA</u>
		RIF. SCHEDA <u>002</u>
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>UBALDI ANNA E ANGELO</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI <u>ORDINANZA DI INAGIBILITA' TEMPORANEA</u>
PUBBLICA ☐	INDIRIZZO <u>SAN SILVESTRO</u>	<u>PER GLI APPARTAMENTI</u>
PRIVATA ☒	N. CIV. <u>15</u>	<u>UBALDI ANGELO, RICCI EDO</u>
	DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	<u>UBALDI ANNA, VITALI FABRIZIO</u>
		RIF. SCHEDA <u>003</u>
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>INACEROLA CARLO</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI <u>ORDINANZA DI INAGIBILITA'</u>
PUBBLICA ☐	INDIRIZZO <u>VIA ALBA 8</u>	<u>PARZIALE PER LE</u>
PRIVATA ☒	N. CIV. <u>3</u>	<u>PROPRITA' TORRE CLAUDIO</u>
	DESTINAZIONE D'USO <u>ADITATIVO</u>	<u>E LOMBI PAOLA</u>
		RIF. SCHEDA <u>004</u>

SQUADRA P1430DATA 12-02-2018LAURO CASCIARIDINO MICOTTI

(FIRME DEI TECNICI RILEVATORI)

Il Responsabile

(FIRMA DELL'INGEGNERE RESPONSABILE)

Urbanistica - Ricostruzione

Arch. Barbara Mattei