

DICHIARAZIONE DI CONSEGUITA AGIBILITÀ DELL' EDIFICIO

Ufficio tecnico del  
Comune di Camerino  
Camerino (MC)

Oggetto: Dichiarazione di conseguita agibilità e sicurezza statica riguardante l'intervento di riparazione danni a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 dell'edificio sito a Camerino in via/loc. CASE BERA n° 1, distinto in Catasto al Fg. 16, P.lla/e 201, sub. 2;

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO:

Estremi del titolo abilitativo: SCIA PROT. 13329 del 10/05/2017  
Proprietà: HAMEL COOKE RACHEL LOUISE  
Scheda AEDS n° FAST del 16/12/2016  
Data inizio lavori: 10/05/2017  
Oggetto dei lavori (breve descrizione): MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTENTE NEL RIPRISTINO DEGLI ARCHITRAVI DELLE FINESTRE, POSA DI CATENE IN FERRO

2. DICHIARAZIONE DI RAGGIUNTA PIENA AGIBILITA' E SICUREZZA STATICA DELL'EDIFICIO:

Il sottoscritto MICARELLI CLAUDIO, iscritto all'ordine/collegio degli/dei GEOMETRI, di CAMERINO al n° 154, in qualità di Direttore dei Lavori per l'intervento di cui all'oggetto, premesso che in data 10/5/2017 con prot. N. 13329 è stata trasmessa (indicare il titolo abilitativo) SCIA per lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NEL RIPRISTINO DEGLI ARCHITRAVI DELLE FINESTRE, POSA DI CATENE IN FERRO, a seguito del completamento di tali lavori, con la presente

DICHIARA

Che i lavori alla data odierna sono completati, pertanto, a seguito degli stessi sono state ripristinate le condizioni di agibilità e di abitabilità già esistenti in data anteriore alle scosse sismiche iniziate il 24 agosto 2016 e venute a decadere a seguito di tali eventi.

I lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei titoli abilitativi presentati (indicare gli estremi del provvedimento) SCIA PROT. 13329, e le lavorazioni sono state quelle descritte nella relazione ad essa allegata.

In considerazione di quanto sopra espresso, l'edificio distinto in Catasto al Fg. 16, P.lla/e 201, sub. 2, come sopra specificata, risulta agibile sia dal punto di vista strutturale che igienico sanitario.

CAMERINO, 28/06/2017  
luogo data



Il Direttore dei Lavori