

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

 (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA

 Comune: CAMERINO

 Frazione/Localtà: JAULE SAN MARTINO

 (denominazione Istat)

1 ☐ VIA

 2 ☐ CORSO

 3 ☐ VICOLO

 4 ☐ PIAZZA

 5 ☐ ALTRO

Numero/I Civico/I _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

 Squadra MR1313 Scheda n. 113 Data 16/02/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

 Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 0017

N° aggregato 001488 010 N° edificio 003


DATI CATASTALI

 Foglio 124 Allegato 11

 Particelle 116 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO TRONCIAINETTI FRANCESCO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO




N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☒ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ 1 < 2.50 ☒ 2 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3 3.50 ÷ 5.00 ☐ 4 > 5.00	☐ A < 50 ☐ B 50 ÷ 69 ☐ C 70 ÷ 99 ☐ D 100 ÷ 129 ☐ E 130 ÷ 169 ☐ F 170 ÷ 229 ☐ G 230 ÷ 299 ☐ H 300 ÷ 399	☐ I 400 ÷ 499 ☐ L 500 ÷ 649 ☐ M 650 ÷ 899 ☐ N 900 ÷ 1199 ☐ O 1200 ÷ 1599 ☐ P 1600 ÷ 2199 ☐ Q 2200 ÷ 3000 ☐ R > 3000	☐ A Abitativo ☐ B Produttivo ☐ C Commercio ☐ D Uffici ☐ E Serv. pubbl. ☐ F Deposito ☐ G Strategico ☒ H Turist. ricett.	☒ 1 Muratura ☐ 2 Cemento armato ☐ 3 Mista (mur.+c.a.) ☐ 4 Altro: _____	☐ 1 Edificio AGIBILE ☒ 2 Edificio NON UTILIZZABILE ☐ 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ 4 Sopralluogo NON eseguito per: _____


I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

MERAGGIOLA SIFONE

BLONDI FRANCESCA

FIRME





Il Responsabile

PER RICEVUTA

Data 16/02/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)