

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat) LOC. BAREGGIANO

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/i Civico/i 11

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra MR69 Scheda n. 014 Data 17/02/17


IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 007

N° aggregato 02497 00 N° edificio 001

DATI CATASTALI
Foglio 89 Allegato 11
Particelle 168

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO LORENZETTI FEDERICA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



* GIÀ STATO DI
ABBANDONO E
NEVELE DEGRADO

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☒ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ <2.50 ☒ 2.50 + 3.49 ☐ 3.50 + 5.00 ☐ >5.00	A ☐ <50 B ☐ 50 + 69 C ☐ 70 + 99 D ☐ 100 + 129 E ☐ 130 + 169 F ☐ 170 + 229 G ☐ 230 + 299 H ☐ 300 + 399 I ☐ 400 + 499 L ☐ 500 + 649 M ☐ 650 + 899 N ☐ 900 + 1199 O ☐ 1200 + 1599 P ☐ 1600 + 2199 Q ☐ 2200 + 3000 R ☐ >3000	☒ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commercio ☐ Uffici ☐ Serv. pubbl. ☐ Deposito ☐ Strategico ☐ Turist. ricett.	☒ Muratura ☐ Cemento armato ☐ Mista (mur.+c.a.) ☐ Altro:	☐ Edificio AGIBILE ☒ Edificio NON UTILIZZABILE ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ Sopralluogo NON eseguito per:

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ANTONELLI SERGIO
ROSSI M. ELENA

FIRME

[Signature]
[Signature]

Data 17/02/17

PER RICEVERE
Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
AICH. B. C.

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat) LOC. BAREGGIANO

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/i Civico/i _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra MR169 Scheda n. 015 Data 17/02/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 1043 Istat Comune 001


N° aggregato 02498 001 N° edificio 001

DATI CATASTALI

Foglio 89 Allegato 11
Particelle 168 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO LORENZETTI FEDERICA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



* GIÀ STATO DI
ABBANDONO E
NOTEVOLMENTE DEGRADO

N° Planti totali con interralli	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☒ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ 1 <2.50 ☒ 2 2.50 + 3.49 ☐ 3 3.50 + 5.00 ☐ 4 >5.00	☐ A <50 ☐ I 400 + 499 ☒ B 50 + 69 ☐ L 500 + 649 ☐ C 70 + 99 ☐ M 650 + 899 ☐ D 100 + 129 ☐ N 900 + 1199 ☐ E 130 + 169 ☐ O 1200 + 1599 ☐ F 170 + 229 ☐ P 1600 + 2199 ☐ G 230 + 299 ☐ Q 2200 + 3000 ☐ H 300 + 399 ☐ R >3000	☐ A Abitativo ☐ B Produttivo ☐ C Commercio ☐ D Uffici ☐ E Serv. pubbl. ☒ F Deposito ☐ G Strategico ☐ H Twist, ricett.	☒ Muratura ☐ 2 Cemento armato ☐ 3 Mista (mur.+c.a.) ☐ 4 Altro: _____	☐ 1 Edificio AGIBILE ☒ 2 Edificio NON UTILIZZABILE ☐ 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ 4 Sopralluogo NON eseguito per

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ANTONELLI SERGIO
ROSSI ELENA

FIRMA

[Firma]
[Firma]

Il Responsabile
PER RILEVATION
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. [Firma]
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data 17/02/17