

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: B

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat)
SAN SILVESTRO
1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☒ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra MP3108 Scheda n. 0021 Data 16/01/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 1211 Istat Prov. 57043 Istat Comune 002007N° aggregato 0202100

N° edificio

Cod. di Località Istat

1111

Tipo carta

Sez. di censimento Istat

1111

N° carta

1111Dati catastali Foglio 125Allegato 11Particelle 407 subPosizione edificio ☐ Isolato ☒ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angoloCOORDINATE ☐ plane UTM ☐ geografiche ☐ altro

Fuso (32-33-34) 11 Datum ☐ ED50 ☐ WGS84 Nord/Lat 11111111 Est/Long 11111111



DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO BENTIVOGLIA FRANCESCA

Codice Uso

1111

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
☐ 1 ☐ 9	☐ 1 < 2.50	☐ A < 50	☐ I < 400 ÷ 499	☒ 1 X < 1919	☒ A X Abitativo			
☐ 2 ☐ 10	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	☒ B X 50 ÷ 69	☐ L < 500 ÷ 649	☐ 2 < 19 ÷ 45	☐ B < Productivo		☒ A X > 65%	
☐ 3 ☐ 11	☒ 3 < 3.50 ÷ 5.00	☐ C < 70 ÷ 99	☐ M < 650 ÷ 899	☐ 3 < 46 ÷ 61	☐ C < Commercio		☐ B < 30 ÷ 65%	
X ☒ 4 ☐ 12	☒ 4 < > 5.00	☐ D < 100 ÷ 129	☐ N < 900 ÷ 1199	☐ 4 < 62 ÷ 71	☐ D < Uffici		☐ C < < 30%	
☐ 5 ☐ >12		☐ E < 130 ÷ 169	☐ O < 1200 ÷ 1599	☐ 5 < 72 ÷ 75	☐ E < Serv. Pubbl.		☐ D < Non utilizz.	
☐ 6	Piani interrati	☐ F < 170 ÷ 229	☐ P < 1600 ÷ 2199	X ☒ 7 X 82 ÷ 85	☐ F < Deposita		☐ E < In costruz.	
☐ 7	A ☒ 0 ☐ C < 2	☐ G < 230 ÷ 299	☐ Q < 2200 ÷ 3000	☐ 8 < 87 ÷ 91	☐ G < Strategico		☐ F < Non finito	
☐ 8	☐ B < 1 ☐ D < ≥3	☐ H < 300 ÷ 399	☐ R < > 3000	☐ 9 < 92 ÷ 96	☐ H < Turist-ricett.		☐ G < Abbandon.	
				☐ 10 < 97 ÷ 01				
				☐ 11 < 02 ÷ 08				
				☐ 12 < 09 ÷ 11				
				☐ 13 < > 2011				
						Proprietà		
						☐ A < Pubblica		☒ B < Privata
						 %		 %

ID MODELLO GP1:

AL COMUNE DI CIAMERINO

[illegible]

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 0001

PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI	
ED. PRIVATO				- PARZ. INAGIBILITÀ (VEDI SEZ 9 SCHEMA AEDBS)	
PUBBLICA	INDIRIZZO				
PRIVATA	LOC. CASALE			RIPARATURA LESIONI MASCHI MURARI	
☐					
☒		N. Civ. 114			
DESTINAZIONE D'USO				RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 1011	
ABITATIVO					
PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI	
ED. PRIVATO				- RIPROTEZIONE LIMITATA DI INTONACI E RIPRISTINO DI QUESTI ULTIMI	
PUBBLICA	INDIRIZZO				
PRIVATA	VIA GIOIO SAN BILIVESTR			- RIPRISTINO LESIONI MASCHI MURARI LIMITAMENTE AUE AREE NON INTERESSATE DA OPERE PROVVISORIE	
☐					
☒		N. Civ. 3		RIF. SCHEDA EDIFICIO N. 1002	
DESTINAZIONE D'USO					
ABITATIVO					
PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI	
PUBBLICA	INDIRIZZO				
PRIVATA					
☐					
☐		N. Civ.		RIF. SCHEDA EDIFICIO N.	
DESTINAZIONE D'USO					
PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI	
PUBBLICA	INDIRIZZO				
PRIVATA					
☐					
☐		N. Civ.		RIF. SCHEDA EDIFICIO N.	
DESTINAZIONE D'USO					

Squadra N. 14731 08

Data 160117

Generali di Puzosia
Hansche Ecolone

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione.

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

Afirmare răspundere comună)

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

[illegible]

Squadra N.

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

Firme componenti squadra di ispezione

Wm. J. W. W. W.

Danotella in pupa

U Responsible

Servizio Edilizia Privata -

Amministratore responsabile del Comune

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE