

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: CAPOLUOGO
(denominazione Istat)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 048768 Scheda n° 010 Data 24/07/11

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. | 11 Istat Prov. | 043 Istat Comune | 007

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

VICOLO DEGLI STAGNAI
Numero/Civico/I _____

N° aggregato 01261 00 N° edificio _____



DATI CATASTALI
Foglio 125 Allegato
Particelle 266- sub 269

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO | BALDONI ANDREA

PIPIA M. IVANIA
BIFROCCI LUISA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7	☐ <2.50 ☒ 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3.50 ÷ 5.00 ☐ >5.00	☐ <50 ☐ 50 ÷ 69 ☐ 70 ÷ 99 ☒ 100 ÷ 129 ☐ 130 ÷ 169 ☐ 170 ÷ 229 ☐ 230 ÷ 299 ☐ 300 ÷ 399	☒ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commerciale ☐ Uffici ☐ Serv. pubbl. ☐ Deposito ☐ Strategico ☐ Turist. ricett.	☒ Muratura ☐ Cemento armato ☐ Misti (mur.+c.a.) ☐ Altro: _____	☐ Edificio AGIBILE ☒ Edificio NON UTILIZZABILE ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

DINO MICOLI
MASSIMO LEONI

FIRME

[Firma]
Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urban PER RICEVUTA
Arch. Barbara Mattei

Data 24/07/11

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra