



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA

Comune: CAMERINO

Frazione/Localtà:
(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

VIA MORROTTI

Numero Civico: 61A

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra SI 1919

Scheda n. 004

Data 22/06/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. I 11

Istat Prov. I 043

Istat Comune I 007

N° aggregato 01285

00

N° edificio

DATI CATASTALI



Foglio 125

Allegato

Particelle 384- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ROMAGNOLI ANNA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8 ☐	1 ☐ <2.50	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☐ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☐ 9 ☐	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 10 ☐	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4 ☐ 11 ☐	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
5 ☐ 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.		
6 ☐ >12 ☐		F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito		
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricatt.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

GEOM. ANTONIO EL CERRA
GEOM. MATEO PORCINI

FIRMA

[Signature]

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data 22/06/17

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :-- n. squadra