PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: LOC. PERTO
(denominazione Istat)

1 ○ VIA
2 ○ CORSO
3 ○ VICOLO
4 ○ PIAZZA
5 ○ ALTRO

Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra MR69 Scheda n. 004 Data (giorno mese anno) 02/03/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 007
N° aggregato 00406 51 N° edificio 001

DATI CATASTALI
Foglio 16 Allegato
Particelle 204

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO IAIANI COSTANTINO (AZIENDA AGRICOLA)

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
○ 1 ○ 8 ☒ 2 ○ 9 ○ 3 ○ 10 ○ 4 ○ 11 ○ 5 ○ 12 ○ 6 ○ >12 ○ 7	1 ○ <2.50 2 ☒ 2.50 ÷ 3.49 3 ☒ 3.50 ÷ 5.00 4 ○ >5.00	A ☒ <50 I ○ 400 ÷ 499 B ○ 50 ÷ 69 L ○ 500 ÷ 649 C ○ 70 ÷ 99 M ○ 650 ÷ 899 D ○ 100 ÷ 129 N ○ 900 ÷ 1199 E ○ 130 ÷ 169 O ○ 1200 ÷ 1599 F ○ 170 ÷ 229 P ○ 1600 ÷ 2199 G ○ 230 ÷ 299 Q ○ 2200 ÷ 3000 H ○ 300 ÷ 399 R ○ >3000	A ☐ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☒ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ○ Cemento armato 3 ○ Mista (mur.+c.a.) 4 ○ Altro:	1 ○ **Edificio AGIBILE** 2 ☒ **Edificio NON UTILIZZABILE** 3 ○ **Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO** 4 ○ **Sopralluogo NON eseguito per:**

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE *(stampatello)*

ANTONELLI SERGIO
ROSSIN M. ELENA

FIRME

Antonelli Sergio
M. Elena Rossin

PER RICEVUTA

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata - Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

Data 02/03/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)