

SOPRAVVVORI JTC (POST 10/04/2018) SCOSSE

QUESTIONARIO PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA

Comune: CAMERINO

Frazione/Località:
(denominazione Istat) _____

1 ☒ VIA LEOPARDI
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/I Civico/I 43

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.) _____

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra 1

Scheda n. 1011

Data 27/06/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 111

Istat Prov. 10413

Istat Comune 007

N° aggregato _____

N° edificio _____

DATI CATASTALI


Foglio 162

Allegato _____

Particelle 11518

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO GIANNI E DI PIADINO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	1 ☐ <2,50	A ☐ <50	I ☐ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☐ 2 ☐ 9	2 ☒ 2,50 ÷ 3,49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☒ 3 ☐ 10	3 ☐ 3,50 ÷ 5,00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5,00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro: _____	per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5 ☐ 12		E ☒ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	_____	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito	_____	_____
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico	_____	_____
		H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.	_____	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

VALENTINA SCARFONI

ANTONELLA PICCONI

FIRME

Valentina Scarfoni
Antonella Picconi

Data 27/06/18

PER RICEVUTA
Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Verifica e Accettazione
Ing. Barbara Mattei
UFFICIO TECNICO