

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia:

MACERATA

Comune:

CAMERINO

Frazione/Località:

ROCCA DI AIELLO

(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☒ ALTRO

ROCCA DI AIELLO

Numero/i Civico/i

LOCALITÀ

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra H12133

Scheda n. 0102

Data 21/02/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 114

Istat Prov. 043

Istat Comune 097

N° aggregato 0100114 1014

N° edificio 111

DATI CATASTALI


Foglio 0103

Allegato 11

Particelle 11610

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO VITALINI ISIDORIO MARINA
VITALINI ISIDORIO ELICABBITA
VITALINI ISIDORIO LIVIO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8 ☐	1 ☐ <2.50	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☐ 9 ☐	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 10 ☐	3 ☒ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99 M ☒ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4 ☐ 11 ☐	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
5 ☒ 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.		
6 ☐ >12 ☐		F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito		
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	H ☒ Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

geom. FIORI BERNARDO

geom. FERRUCCI FORTINELLI

FIRME

[Firma]

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -
PER RICEVUTA
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

Data 21/02/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)