



ID SCHED.

SEZIONE1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA

Comune: CAMERINO

Frazione/Località: _____
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

(Indicare contrada, località, traversa, salita etc.)

COORDINATE ☒ plane UTM ☐ geografiche ☐ altro

Fuso	Datum	Nord/Lat
(32-33-34)	○ ED50	
[]	○ WGS84	Est/Long

IDENTIFICANDO SORPALLUGO

Squadra P. C. G. C. 4 Scheda n. 1014 Data 11/6/10

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 11

Istat Prov. 043

Istat Comune 007

N° aggregato 01266

1000

00

Nº edificio 001

Cod. de Localităţi Istat

Sez. di censimento Istat

Tipo carta

Nº caria

Dati catastali	Foglio 125	Allegato			
----------------	------------	----------	--	--	--

Parlance


101 sub PARZIM

Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☒ D'angolo

Codice Uso	
1	2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

ABITAZIONI-NEGOZI



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m ²)		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
☐ 1 ☐ 9	☐ 1 ☒ < 2.50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☒ < 1919	A ☒ Abitativo	1014	A ☒ > 65%	9
☐ 2 ☐ 10	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	E ☐ Produttivo		B ☐ 30 ÷ 65%	
☐ 3 ☐ 11	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☒ Commercio	1011	C ☐ < 30%	
☒ 4 ☐ 12	4 ☐ > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici		D ☐ Non utilizz.	
☐ 5 ☐ > 12		E ☒ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.		E ☐ In costruz.	
☐ 6	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Depositi		F ☐ Non finito	
☐ 7	A ☐ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico		G ☐ Abbandon.	
☐ 8	B ☒ 1 D ☐ ≥ 3	H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turisti-ricett.			
				9 ☐ 92 ÷ 96				
				10 ☐ 97 ÷ 01				
				11 ☒ 02 ÷ 08				
				12 ☐ 09 ÷ 11				
				13 ☐ > 2011				
						Proprietà	A ☐ Pubblica	E ☒ Privata



DISCUSSION

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA

Comune: CAMERINO

Frazione/Località:
(denominazione Istall)

10 VIA XX SETTEMBRE 13 - VIC.

1 ☐ VIA VIA XX SETTEMBRE 13 - VIC.
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA

PIAZZA _____ Num. Civici _____
NAZZINI

5 ○ ALTRO _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☒ plane UTM ☐ geografiche ☐ altro

Fuso	Datum	Nord/Lat								
------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

(32-33-34) ☐ ED50 ☐ WGS84 Est/Long

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra PESCARA Scheda n. 105 Data 15/10/12

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 007

N° aggregato 01266 00 N° edificio 007

Cod. di Località Istat	11111	Tipo carta
------------------------	-------	------------

Saz. di censimento Istat

Dati catastali	Foglio 125	Allegato	1	1
----------------	------------	----------	---	---

Particelle 101 sub PARZ/ALF

Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☒ D'estremità ☐ D'angolo


DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CAMPITELLA, DEL ARDINELLI, MARULLI, SANSONE PI, MANCINELLI, GIROS SPA

Codice Usa

151-1-1

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

ABITAZIONI-NEGOZI



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)	Uso - esposizione				
N° Piani totali con interrati		Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	lit² unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
☐ 1	☐ 9	1 ☐ < 2.50 2 ☐ 2.50 ÷ 3.49 3 ☐ 3.50 ÷ 5.00 4 ☐ > 5.00	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☒ ≤ 1919	A ☒ Abitativo	102	A ☒ > 65%	111102
☐ 2	☐ 10				2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	111	B ☐ 30 ÷ 65%	
☒ 3	☐ 11				3 ☐ 46 ÷ 61	C ☒ Commercio	1011	C ☐ < 30%	
☐ 4	☐ 12				4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	111	D ☐ Non utilizz.	
☐ 5	☐ > 12				5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	111	E ☐ In costruz.	
☐ 6	Piani interrati A ☐ 0 C ☐ 2 B ☐ 1 D ☐ ≥ 3	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 650 ÷ 899	O ☐ 900 ÷ 1199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito	111	F ☐ Non finito	
☐ 7					7 ☐ 82 ÷ 86	G ☒ Strategico	111	G ☐ Abbandon.	
☐ 8					8 ☐ 87 ÷ 91	H ☒ Turist.-ricett.	101		
					9 ☐ 92 ÷ 96				
					10 ☐ 97 ÷ 01				
					11 ☒ 02 ÷ 08				
					12 ☐ 09 ÷ 11				
					13 ☐ > 2011				
						Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Private 11111% 110101%			

RESOCONTO AGIBILITA' EDIFICI PUBBLICI; PRIVATI E CHIESE
(DA COMPILARE IN DUE COPIE: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL COMITATO REGIONALE)

COMUNED. CIALERVO
CODICE ISTAT 110421

(DA COMPILARE IN DUE COPIE: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL COM)

WOMEN'S

DATA...16/10/2017

DATA.....16/10/2017

.....

SECRET

C.O.M.

Slip &

NUMERO SCHEDA	DENOMINAZIONE EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETA' (2)	GIUDIZIO AGIBILITA' (3)
11111001	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SAKIANI C. M.	A B C D E F
11111002	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	GIULI SEPPA...	A B C D E F
11111003	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SEVERI A. L.	A B C D E F
11111004	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	INRCA TARDUCCI...	A B C D E F
11111005	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	BOCCIA F.	A B C D E F
11111006	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	CARACALLO...	A B C D E F
11111007	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	CARACALLO...	A B C D E F
11111008	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SAKIANI C. M.	A B C D E F
11111009	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SAKIANI C. M.	A B C D E F
11111010	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SAKIANI C. M.	A B C D E F
11111011	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SAKIANI C. M.	A B C D E F
11111012	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SAKIANI C. M.	A B C D E F
11111013	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SAKIANI C. M.	A B C D E F
11111014	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SAKIANI C. M.	A B C D E F
11111015	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SAKIANI C. M.	A B C D E F
11111016	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SAKIANI C. M.	A B C D E F
11111017	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SAKIANI C. M.	A B C D E F
11111018	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SAKIANI C. M.	A B C D E F
11111019	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SAKIANI C. M.	A B C D E F
11111020	PUBBLICA	VIA MARCONI 123456789	SAKIANI C. M.	A B C D E F

(1) Edificio pubblico: Indicare denominazione;
(2) Edificio pubblico: Indicare dati;

(1)	Edificio pubblico: Indicare denominazione;	edificio privato: Indicare "privato"
(2)	Edificio pubblico: Comune. Es.	

A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: non agibile
F: inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto

SQUADRA

FIRMA RESPONSABILE

Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzioni
Arch. Biondini & Associati

TECNICI RILEVATORI

[illegible]

NAME:

COGNOME

FIRME TECNICA

Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico

ID MODELLO GP1:

MODULO GP1

AL COMUNE DI CIAMERLINO

C.O.M. I

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 103

PROPRIETÀ		DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA ☐	PRIVATA ☒	INDIRIZZO <u>BOCCI COSTANTINO</u> <u>VIA ISPIRARIANI</u> N. Civ. <u>1</u>	EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE - PROVVEDIMENTI: RIPARAZIONE SOTTO, RIPARAZIONE DANNI ALLE TAVOLAZZOLE, MESSA IN OPERA DI CERCIAZIONE E TIRANTI - EDIFICIO IN ZONA ROSSA
		DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	Rif. Scheda Edificio N. <u>103</u>
PUBBLICA ☐	PRIVATA ☒	INDIRIZZO <u>CAMPETRELLA-BELANDI NELLA</u> <u>PIAZZA MARZIANI</u> N. Civ. <u>1</u>	EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE - PROVVEDIMENTI: RIPARAZIONE DELLE MURATURE LESIONATE DALL'UMIDITÀ EDIFICIO IN ZONA ROSSA
		DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	Rif. Scheda Edificio N. <u>104</u>
PUBBLICA ☐	PRIVATA ☒	INDIRIZZO <u>MANCINELLI - GILLOS</u> <u>VIA XX SETTEMBRE</u> <u>PIAZZA MARZIANI</u> N. Civ. <u>1</u>	EDIFICIO TEMPORANEAMENTE E PARZIALMENTE INAGIBILE PROVVEDIMENTI: RIPARAZIONE DANNI LEGGERI ALLE TAVOLAZZOLE E TIRANTI UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA A TURISMO MEDITERRANEO DIAMO 1° EDIFICIO IN ZONA ROSSA - <u>STRADA 910</u>
		DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	Rif. Scheda Edificio N. <u>105</u>
PUBBLICA ☐	PRIVATA ☐	INDIRIZZO N. Civ. <u>1</u>	
		DESTINAZIONE D'USO	Rif. Scheda Edificio N. <u>106</u>

Squadra N. 12424

MAGGI ANDREA
RANCANI EUGENIO

(Firma dei Componenti della squadra di ispezione)

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Martini

(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Fig. 2.2 — Modello GP1. Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici pubblici, privati e chiese