

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Localtà: CAPOLOGO
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA VIA FAVORINO
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
Numero/Civico: 89
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra PR 2248 Scheda n. 1924 giorno mese anno
Data 24/09/22

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. I 043 Istat Comune I 007



N° aggregato 01261 00 N° edificio

DATI CATASTALI
Foglio 125 Allegato
Particelle 286- sub

DEMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO PAOLA SARTORI

CHIVICHI V. N. 1010 M. 10
PISANELLI FONTANA - CRISTALLI G. 1010

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8 ☐	1 ☐ <2.50	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☐ 9 ☐	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☒ 10 ☐	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur. + c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4 ☐ 11 ☐	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
5 ☐ 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.		
6 ☐ >12 ☐		F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito		
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

MICOTTA SINO
LEONI MASSIMO

FIRME

[Signature]

PER RICEVUTA

Il Responsabile

[Signature]
Servizio Ricerca Privata
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Arch. Barbara Mattei

Data 24/09/22

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :-- n. squadra