

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: SEOLA BASSA
(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/i Civico/i _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)



IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra HR2.942 Scheda n. 1001.1 Data 19/10/17 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. I 043 Istat Comune I 007
N° aggregato 00737 00 N° edificio

DATI CATASTALI
Foglio 36 Allegato
Particelle 234- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CARIMINI ARNALDO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	I ☐ 400 ÷ 499	A ☐ Abitativo	1 ☐ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☐ 2 ☐ 9	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4 ☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altre:	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
5 ☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.		
6 ☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito		
7 ☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

GABRIELE CAULI
MASSIMO LEONI

FIRME

Data 19/10/17

Il Responsabile
PER RICEVUTA
Servizio Assistenza Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Martini
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Cec)

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra