

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
 Comune: CAMERINO
 Frazione/Localtà: CAMERINO
 (denominazione Istat)

- 1 ☒ VIA
 2 ☐ CORSO
 3 ☐ VICOLO
 4 ☐ PIAZZA
 5 ☐ ALTRO

ALDO MORE
 Numero/Civico/i 10

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra DFG87 Scheda n. 0014 Data 20/12/16


IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 17 Istat Prov. 043 Istat Comune 0017

N° aggregato 01172101 N° edificio 001

DATI CATASTALI
 Foglio 143 Allegato 1
 Particelle 725

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO FABIANI GIORGIO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interalli	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☒ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☒ <2.50 ☐ 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3.50 ÷ 5.00 ☐ >5.00	A ☒ <50 B ☐ 50 ÷ 69 C ☐ 70 ÷ 99 D ☐ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☐ 170 ÷ 229 G ☐ 230 ÷ 299 H ☐ 300 ÷ 399 I ☐ 400 ÷ 499 L ☐ 500 ÷ 649 M ☐ 650 ÷ 899 N ☐ 900 ÷ 1199 O ☐ 1200 ÷ 1599 P ☐ 1600 ÷ 2199 Q ☐ 2200 ÷ 3000 R ☐ >3000	A ☒ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☒ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	☐ Muratura ☒ Cemento armato ☐ Mista (mur.+c.a.) ☐ Altro: _____	☐ Edificio AGIBILE ☐ Edificio NON UTILIZZABILE ☒ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

FABRIZIO TAMMARO
NYCCEA NERDINI

FIRME

Roberto Tommasini
Roberto Tommasini

Data 20/12/16

Il Responsabile
 PER RICEVUTA
 (Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)