



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)

CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA

Comune: CAMERINO

Frazione/Località: CAPO LUOGO
(denominazione Istat)1 ☐ VIA SAN SILVESTRO2 ☐ CORSO3 ☒ VICOLO4 ☐ PIAZZA5 ☐ ALTRO

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ plane UTM ☐ geografiche ☐ altroFuso (32-33-34) Datum ☐ ED50☐ WGS84 Nord/Lat

Est/Long

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra PLV 10 Scheda n. 1003 Data 12 02 18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 0211 Istat Prov. 0043 Istat Comune 002007

N° aggregato 02021 51 N° edificio

Cod. di Località Istat

Sez. di censimento Istat

Dati catastali Foglio 125 Allegato

Particelle 411 sub



Posizione edificio ☐ Isolato ☒ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angoloDENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO UBALDI ANNA - UBALDI ANGELO - PENNESI GIANCARLO Codice Uso ISI
RICI EDO - VISLI FABRIZIO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SOPRALLUOGO RIPETUTO

EDIFICIO

AUTORIZZAZIONE USR PROT. N° 0002392 DEL 16-01-2018



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.		N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 ☐ 9	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☒ Abitativo	104	A ☒ > 65%	104
2 ☐ 10	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo		B ☐ 30 ÷ 65%	
3 ☐ 11	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio		C ☐ < 30%	
4 ☐ 12	4 ☐ > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☒ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici		D ☐ Non utiliz.	
5 ☒ > 12		E ☒ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.		E ☐ In costruz.	
6 ☐	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito		F ☐ Non finito	
7 ☐	A ☐ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico		G ☐ Abbandon.	
8 ☐	B ☒ 1 D ☐ > 3	H ☐ 300 ÷ 359	R ☐ > 3003	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-riett.			
				9 ☐ 92 ÷ 96				
				10 ☐ 97 ÷ 01				
				11 ☐ 02 ÷ 03				
				12 ☐ 09 ÷ 11				
				13 ☐ > 2011				
						Proprietà	A ☐ Pubblica B ☒ Privata	
							100%	100%

Istat Provincia 043Istat Comune 097Squadra P1480N° scheda 003Data 12/02/18

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	☒	☐	☐	☒	A Edificio AGIBILE (*)	☐
Basso con provvedimenti	☐	☒	☒	☐	B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	☒
Alto	☐	☐	☐	☐	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	☐
					D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	☐
					E Edificio INAGIBILE (4)	☐
					F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C Sull'accuratezza della visita	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguito per:	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	B ☐ Rudere (RU)	C ☐ Demolito (DM)
	2 ☐ Parziale		D ☐ Proprietario non trovato (NT)	E ☐ Altro (AL)	
	3 ☒ Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ☒	☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 ☐	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 ☐	☒	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐	☐	Riparazione copertura	9 ☐	☐	Transennature e protezione passaggi
4 ☐	☐	Puntellatura di scale	10 ☐	☐	Riparazioni dalle reti degli impianti
5 ☒	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 ☐	☐	
6 ☐	☐	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 ☐	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili <u>0104</u>	Nuclei familiari evacuati <u>003</u>	N° persone evacuate <u>0003</u>
---	--------------------------------------	---------------------------------

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	Riepilogo sopralluoghi precedenti: Data scheda FAST: , Numero squadra , Numero Scheda e Esito - <u>15-06-2017</u> <u>SF 261</u> <u>005</u> <u>AGIBILE</u> Riferimento Istanza :23341 del 2016-10-30 LA TEMPORANEA INAGIBILITÀ È CONSEGUENZA DELLA PORTIONE A VALORE (EST) DELL'EDIFICIO RIFERITA AGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ UBALDI ANGELO, NUCLEI EDG - UBALDI ANNA E VITALI FABRIZIO.		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firme

DINO M. G. P.LUIGI CACCIMBARI

AL COMUNE DI CAMERINO
 CODICE ISTAT COMUNE 043007

C.O.M. _____
 SIGLA _____

MODELLO GP1

PROVVEDIMENTI URGENTI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(DA COMPILARE IN DUPLICE COPIA: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL COM)

SCHEDA N. 01

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>MUETSCHELE GILMAY 3074</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI <u>ORDINANZA DI INAGIBILITÀ</u>
PUBBLICA ☐	INDIRIZZO <u>P. LENTUGGIO</u>	<u>TEMPORANEA PARZIALE</u>
PRIVATA ☒	N. CIV. <u>10</u>	<u>PORTIONE SUD</u>
	DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	<u>RIPARAZIONE TRAMEZZI</u>
		<u>E COPERTURA</u>
		RIF. SCHEDA _____
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>LUZAI ELISABETTA</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI <u>EDIFICIO INAGIBILE PER SOLO</u>
PUBBLICA ☐	INDIRIZZO <u>VIA SAN FRANCESCO</u>	<u>MISCHIA ESTERNA</u>
PRIVATA ☒	N. CIV. <u>4</u>	<u>IL MISCHIA DERIVA DA UNA</u>
	DESTINAZIONE D'USO <u>DEPOSITO</u>	<u>INAGIBILITÀ DELL'EDIFICIO</u>
		<u>PRINCIPALE DA DOVE SI SCIEDE</u>
		<u>PER ARRIVARE AL CORTILE</u>
		<u>INTERNO</u>
		RIF. SCHEDA _____
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>UBALDI ANNA E ANGELO</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI <u>ORDINANZA DI INAGIBILITÀ TEMPORANEA</u>
PUBBLICA ☐	INDIRIZZO <u>SAN SILVESTRO</u>	<u>PER GLI APPARTAMENTI</u>
PRIVATA ☒	N. CIV. <u>15</u>	<u>UBALDI ANGELO RICCI E D.</u>
	DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	<u>UBALDI ANNA, VITALI FABRIZIO</u>
		RIF. SCHEDA _____
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>TRACEROLACINO</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI <u>ORDINANZA DI INAGIBILITÀ</u>
PUBBLICA ☐	INDIRIZZO <u>VIA ROMA 8</u>	<u>PARZIALE PER LE</u>
PRIVATA ☒	Vicolo <u>SASSANO</u> <u>3</u>	<u>PROPRIETÀ TONIA CLAUDIA</u>
	N. CIV. _____	<u>E LOMBI PAOLA</u>
	DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	RIF. SCHEDA _____

SQUADRA P1490

DATA 12-02-2018

LAURO CACCIAMANI

DINO MICOTTI
 (FIRME DEI TECNICI RILEVATORI)

Il Responsabile
 (FIRMA DELL'IMPIEGATO DEL COMUNE)
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei