

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: SAN LUCA
(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/I Civico/I _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra 104518

Scheda n. 0001

Data 09/11/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. I 11

Istat Prov. I 043

Istat Comune I 007

N° aggregato 02276

51

N° edificio

DATI CATASTALI

Foglio 83



Allegato

Particelle 73- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO VERA BELLAGAMBA

IGIANDE

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)
1 ☒ 8	1 ☒ <2.50	A ☒ <50
2 ☐ 9	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69
3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99
4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129
5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169
6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299
		H ☐ 300 ÷ 399
		I ☐ 400 ÷ 499
		L ☐ 500 ÷ 649
		M ☐ 650 ÷ 899
		N ☐ 900 ÷ 1199
		O ☐ 1200 ÷ 1599
		P ☐ 1600 ÷ 2199
		Q ☐ 2200 ÷ 3000
		R ☐ >3000

Uso
A ☐ Abitativo
B ☐ Produttivo
C ☐ Commercio
D ☐ Uffici
E ☐ Serv. pubbl.
F ☒ Deposito
G ☐ Strategico
H ☐ Turist. ricett.

Struttura Portante
1 ☒ Muratura
2 ☐ Cemento armato
3 ☐ Misto (mur.+c.a.)
4 ☐ Altro:

Esito FAST Finale
1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

DINO MICOZZI

ANDREA MAGGI

FIRME

[Signature]

PER RICEVUTA

Data 09/11/17

Il Responsabile
Ufficio Tecnico Privato
(Firma e timbro del Responsabile per il Circolo Soc.)
Arch. Barbara Minni

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :-- n. squadra