



Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: CAPO LUOGO
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA VICOLO DEI CALZOLAI
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO Numero/Civico/1
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

Squadra 122768 Scheda n° 029 Data 24/04/78



IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. | 11 Istat Prov. | 043 Istat Comune | 007

N° aggregato	01261	00	N° edificio
--------------	-------	----	-------------

DATI CATASTALI
Foglio 125 Allegato
Particelle 279- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO | MOSCETTA MARIA GABRIELLA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	☐ 1 < 2,50	A ☐ < 50 I ☐ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☒ 2 ☐ 9	2 ☒ 2,50 ÷ 3,49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttiva	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 3 ☐ 10	3 ☐ 3,50 ÷ 5,00	C ☒ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ > 5,00	D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro: _____	per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	_____	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____
☐ 6 ☐ > 12		F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito	_____	_____
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico	_____	_____
		H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ > 3000	H ☐ Turist. Ricett.	_____	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

FIRME

PER RICEVUTA
Il Responsabile

Servizio Pubblico Privato -
Organismo di Ricostruzione
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)
APCP, Antonio L. Satti

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :-- n. squadra