

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: COSTA SAN SEVERO
(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/I Civico/I _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra: ML1580 Scheda n. 0004 giorno mese anno
Data 05/04/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. 1043 Istat Comune I 007



N° aggregato 00421 00 N° edificio 02

DATI CATASTALI

Foglio 15 Allegato
Particelle 75- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO LUCA CIARLANTINI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	☐ 1 < 2.50	A ☒ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	A ☐ Abitativo	1 ☐ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☒ 2 ☐ 9	☒ 2 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON AGIBILE
☐ 3 ☐ 10	☐ 3 3.50 ÷ 3.99	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 4 ☐ 11	☐ 4 > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☒ Altro:	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	<u>PIEDRA</u>	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	☒ Deposito	_____	_____
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico	_____	_____
		H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricell.	_____	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

PROVINCIALE FRANCO
CORSINI LORENZO

FIRME

[Handwritten signatures]

Data 05/04/17

PER RICEVIBILE
Il Responsabile Privato -
Servizio di Assistenza
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)
Arch. [Signature]

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :-- n. squadra