



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA

Comune: CAMERINO

Frazione/Località: FR. COLLE ALTINO
(denominazione Istat) LOC. PALOMBANE

1 ☐ VIA _____

2 ☐ CORSO _____

3 ☐ VICOLO _____

4 ☐ PIAZZA _____

5 ☐ ALTRO _____

Numero/i Civico/i _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO _____ giorno mese anno

Squadra MR602 Scheda n. 17 Data 21/02/14

IDENTIFICATIVO EDIFICIO _____

Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 007

N° aggregato 02474 00 N° edificio _____


DATI CATASTALI _____

Foglio 111 Allegato _____

Particelle 175 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MICHELI MARIO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☒ 1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499	A ☐ Abitativo	1 ☐ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☐ 2 ☐ 9	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 3 ☐ 10	3 ☒ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☒ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro: _____	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.		
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☒ Deposito		
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ARCH. MANUELA FIORENTINO
ARCH. FABIO MORRESI

FIRME

M. Fiorentino
F. Morresi

PER RICEVUTA

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione

(Firma e timbro del Responsabile)

Data _____

Arch. Barbara Mottai