

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: MORRO
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA VIA ADIGRAT
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
Numero/i Civico/i 15, 7, 9
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)



IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra HN24189 Scheda n. 0014 Data 21/04/17
giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. I 043 Istat Comune I 007
N° aggregato 00943 00 N° edificio 001

DATI CATASTALI
Foglio 102 Allegato
Particelle 248-sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ALBERTO LEBBORONI, FRANCO LEBBORONI, LUCIANA LEBBORONI, LILIANA RIBICHI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☒ <50	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☒ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☒ 50 ÷ 69	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	E ☐ Serv. pubbl.		
6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	F ☐ Deposito		
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399	H ☐ Turist. ricett.		
		I ☐ 400 ÷ 499			
		L ☐ 500 ÷ 649			
		M ☐ 650 ÷ 899			
		N ☐ 900 ÷ 1199			
		O ☐ 1200 ÷ 1599			
		P ☐ 1600 ÷ 2199			
		Q ☐ 2200 ÷ 3000			
		R ☐ >3000			

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ERCOLI CHIARA
RIBICINI RITA

FIRME
Chiara Ercoli
Rita Ribicini

PER RICEVUTA

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune)
Arch. Barbara Mattei

Data 21/04/17

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :-- n. squadra

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: MORRO
(denominazione Istat)
1 ☐ VIA VIA ADIGRAT
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/I Civico/I 5-7-9
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)



IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra HURIZIA 89 Scheda n. 002 giorno mese anno
Data 21/09/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. I 043 Istat Comune I 007
N° aggregato 00943 00 N° edificio 002

DATI CATASTALI
Foglio 102 Allegato
Particelle 248- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ALBERTO LEBBORONI - FRANCO LEBBORONI - LUCIANA LEBBORONI
MARIA RUBICINI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	I ☐ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☐ 2 ☐ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☒ 3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☒ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	_____	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito	_____	_____
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico	_____	_____
		H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.	_____	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

RIITA RUBICINI
CHIARA ERCOLI

FIRME

Diego Rubini
Chiara Ercoli

PER RICEVUTA

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)
Arch. Barbara Mattei

Data 21/09/17

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra