

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
 PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
 (AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
 Comune: CAMERINO
 Frazione/Località:
 (denominazione Istat)
VICOLO DEL GIARDINO
 1 ☐ VIA
 2 ☐ CORSO
 3 ☐ VICOLO
 4 ☐ PIAZZA
 5 ☐ ALTRO
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ plane UTM ☐ geografiche ☐ altro
 Fuso (32-33-34) Datum ☐ ED50 ☐ WGS84 Nord/Lat Est/Long

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ENZO RICCONI

IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO
 Squadra 72 P2 907 Scheda n. 1005 Data 28/11/11

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 11 Istat Prov. 07043 Istat Comune 007


N° aggregato 01378 N° edificio
 Cod. di Località Istat Sez. di censimento Istat Tipo carta N° carta

Dati catastali Foglio 61 Allegato 11
 Particella 206 sub

Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☒ D'estremità ☐ D'angolo

Codice Uso
1811

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



C.O.M.

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

[illegible]

Data	210-757-211
------	-------------

Firme componenti squadra di ispezione

Handwritten signature: *Handwritten signature*

~~Disability~~

SECRET

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

117

ID MODELLO GP1: _____

MODELLO GP1

AL COMUNE DI CANIERINO

C.O.M. I _____

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. _____

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA PRIVATA ☐ ☒	LEONELLI MAURIZIO Indirizzo VIA VENANZI _____ _____ _____ _____ N. Civ. I _____ Destinazione d'Uso ABITATIVO	L'UNITÀ ABITATIVA AL PIANO SECONDO È INAGIBILE _____ _____ _____ _____ RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>001</u>
PUBBLICA PRIVATA ☐ ☒	FABI BRUNO Indirizzo LOCALITÀ NARANO _____ _____ _____ _____ N. Civ. I _____ Destinazione d'Uso _____	RISARCITURA LESIONI MURATURE PERIMETRALE _____ _____ _____ _____ RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>002</u>
PUBBLICA PRIVATA ☐ ☒	TACCARI EMANUELA Indirizzo LOCALITÀ NARANO _____ _____ _____ _____ N. Civ. I _____ Destinazione d'Uso _____	SI RACCOMANDA LA CHIUSURA DEI VARCHI PER RISCHIO CROLLI EDIFICI ADIACENTI _____ _____ _____ _____ RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>003</u>
PUBBLICA PRIVATA ☐ ☐	RUCCIONI AMICI Indirizzo VICOLO DEL GIARDINO _____ _____ _____ _____ N. Civ. I _____ Destinazione d'Uso _____	L'UNITÀ ABITATIVA DELLA FAMIGLIA AMICI È INAGIBILE MESSA IN OPERA DI CATENE RIPARAZIONE LESIONI ESTERNE RIPARAZIONE TRAMMEZZATURE _____ _____ _____ _____ RIF. SCHEDA EDIFICIO N. <u>005</u>

Squadra N. HP/28/17Data 12/11/17

Luigi Luongo
Roberto

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

Il Responsabile
 Servizio Polizia Privata -
 Urbanistica - Edilizia
Arch. ...
 (Firma e timbro responsabile del Comune)