



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

ORIGINALE

Registro Generale n. 350 del 10-04-2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 REVOCA ORD. RG 544 del 24/02/2017. EDIFICIO INAGIBILE "E" DISTINTO AL FG. 75 PART. 416 PORZ. DI PROPRIETA' MARTELLA; EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE B - DISTINTO AL FG. 75 PART. 416 PORZ. DI PROPRIETA' MARTELLA; EDIFICI AGIBILI DISTINTI AL FG. 75 PART. 1-3-5-8 DI PROPRIETA' VITALI, PETINI, TADDEI, BERNARDINI.

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di aprile, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

PREMESSO che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si é determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale RG 544 del 24/02/2017, redatta sulla scorta della "scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto" della Protezione Civile, redatta dalla **squadra SF187 – scheda n. 010 del 25.11.16** relativa agli edifici siti a Camerino in Via Borgo San Giorgio distinto al **Fg. 75, part. 1, part. 3, part. 5, part. 8 e part. 416** di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- **Martella Elena, residente in Via Maggini n. 214 - 60127 Ancona (AN), C.F.:MRTLNE45R71B474J;**
- **Martella Giuseppa, residente in Via Borgo San Giorgio n. 80 - 62032 Camerino (MC), C.F.:MRTGPP52H64B474Q;**
- **Martella Lucia, residente in Via Borgo San Giorgio n. 76 - 62032 Camerino (MC), C.F.:MRTLNU42D68B474Y;**
- **Martella Maria Grazia, residente in Via Maggini n. 214 - 60127 Ancona (AN) - (MC), C.F.:MRTMGR44H43B474E;**
- **Martella Teresa, residente in Via Borgo San Giorgio n. 80 - 62032 Camerino (MC), C.F.:MRTTRS47S51B474X;**
- **Vitali Clara, residente in Via Borgo San Giorgio n. 68 - 62032 Camerino (MC), C.F.:VTLCLR29P66B474Q;**
- **Petini Lucio, residente in Via Borgo San Giorgio n. 72 - 62032 Camerino (MC), C.F.:PTNLCU31D08B474I;**
- **Bernardini Dino, residente in Via Borgo San Giorgio n. 86 - 62032 Camerino (MC), C.F.:BRNDNI35A02B474I;**
- **Taddei Rina, residente in Via Borgo San Giorgio n. 86 - 62032 Camerino (MC), C.F.:TDDRNI39A62B474T;**

che si conclude con il seguente giudizio: **Edificio NON UTILIZZABILE PER SOLO RISCHIO ESTERNO,**

VISTA la "scheda di 1^ livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES 07/2013)" della Protezione Civile, redatta dalla **squadra MP2920 scheda n. 02 del 23-11-2017**, relativa all'edificio sito a Camerino in Via Borgo San Giorgio distinto al **Fg. 75, part. 416 PORZ**, come identificato nella scheda allegata, di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- **Martella Elena, residente in Via Maggini n. 214 - 60127 Ancona (AN), C.F.:MRTLNE45R71B474J;**
- **Martella Giuseppa, residente in Via Borgo San Giorgio n. 80 - 62032 Camerino (MC), C.F.:MRTGPP52H64B474Q;**

- **Martella Lucia, residente in Via Borgo San Giorgio n. 76 - 62032 Camerino (MC), C.F.:MRTLUCU42D68B474Y;**
- **Martella Maria Grazia, residente in Via Maggini n. 214 - 60127 Ancona (AN) - (MC), C.F.:MRTMGR44H43B474E;**
- **Martella Teresa, residente in Via Borgo San Giorgio n. 80 - 62032 Camerino (MC), C.F.:MRTTRS47S51B474X;**

che si conclude con il seguente esito: **“E” : Edificio Inagibile -“F”:** edificio Inagibile per rischio esterno.

VISTA la “scheda di 1^ livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica (AeDES 07/2013)” della Protezione Civile, redatta dalla **squadra MP2920, scheda n. 03 del 23-11-2017**, relativa all’edificio sito a Camerino in Via Borgo San Giorgio distinto al **Fg. 75, part. 416 PORZ**, come identificato nella scheda allegata, di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- **Martella Elena, residente in Via Maggini n. 214 - 60127 Ancona (AN), C.F.:MRTLNE45R71B474J;**
- **Martella Giuseppa, residente in Via Borgo San Giorgio n. 80 - 62032 Camerino (MC), C.F.:MRTGPP52H64B474Q;**
- **Martella Lucia, residente in Via Borgo San Giorgio n. 76 - 62032 Camerino (MC), C.F.:MRTLUCU42D68B474Y;**
- **Martella Maria Grazia, residente in Via Maggini n. 214 - 60127 Ancona (AN) - (MC), C.F.:MRTMGR44H43B474E;**
- **Martella Teresa, residente in Via Borgo San Giorgio n. 80 - 62032 Camerino (MC), C.F.:MRTTRS47S51B474X;**

che si conclude con il seguente esito: **“B”:** Edificio Temporaneamente Inagibile -**“F”:** edificio Inagibile per rischio esterno.

VISTA la “scheda di 1^ livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica (AeDES 07/2013)” della Protezione Civile, redatta dalla **squadra MP2920, scheda n. 04 del 23-11-2017**, relativa all’edificio sito a Camerino in Via Borgo San Giorgio distinto al **Fg. 75, part. 3**, come identificato nella scheda allegata, di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- **Vitali Clara, residente in Via Borgo San Giorgio n. 68 - 62032 Camerino (MC), C.F.:VTLCLR29P66B474Q;**

che si conclude con il seguente esito: **“A”:** Edificio Agibile -**“F”:** edificio Inagibile per rischio esterno.

VISTA la “scheda di 1^ livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica (AeDES 07/2013)” della Protezione Civile, redatta dalla **squadra MP2920, scheda n. 05 del 23-11-2017**, relativa all’edificio sito a Camerino in Via Borgo San Giorgio distinto al **Fg. 75, part. 1**, come identificato nella scheda allegata, di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- **Vitali Clara, residente in Via Borgo San Giorgio n. 68 - 62032 Camerino (MC), C.F.:VTLCLR29P66B474Q;**

che si conclude con il seguente esito: **“A”**: Edificio Agibile -**“F”**: edificio Inagibile per rischio esterno.

COSIDERATO CHE viene indicato, nelle suddette schede Aedes, causa del pericolo esterno:
Edificio in Zona Rossa

VISTA la “scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l’agibilità sintetica post-terremoto” della Protezione Civile, redatta dalla **squadra SF2158 scheda n. 05 del 12-09-2017**, relativa all’edificio sito a Camerino in Via Borgo San Giorgio distinto al **Fg. 75, part. 5**, come identificato nella scheda allegata, di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- **Petini Lucio, residente in Via Borgo San Giorgio n. 72 - 62032 Camerino (MC), C.F.:PTNLCU31D08B474I;**

che si conclude con il seguente esito: **Edificio Agibile**

VISTA la “scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l’agibilità sintetica post-terremoto” della Protezione Civile, redatta dalla **squadra SF2158 scheda n. 06-07 del 12-09-2017**, relativa all’edificio sito a Camerino in Via Borgo San Giorgio distinto al **Fg. 75, part. 8**, come identificato nella scheda allegata, di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- **Bernardini Dino, residente in Via Borgo San Giorgio n. 86 - 62032 Camerino (MC), C.F.:BRNDNI35A02B474I;**
- **Taddei Rina, residente in Via Borgo San Giorgio n. 86 - 62032 Camerino (MC), C.F.:TDDRNI39A62B474T;**

che si conclude con il seguente esito: **Edificio Agibile**

DATO ATTO CHE sono stati eseguiti diversi interventi di messa in sicurezza dell’area e pertanto con Ordinanza Sindacale RG 349 del 10/04/2018 è stato rimodulato il perimetro della c.d. “zona rossa” di “Borgo San Giorgio parte Bassa” in quanto in tale ambito sono state risolte le cause che determinavano il pericolo per la pubblica incolumità.

VISTO l’art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l’art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l’art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016;

D I C H I A R A

- **DI REVOCARE** l’Ordinanza Sindacale RG 544 del 24/02/2017
- che l’edificio sito a **Camerino** in Via Borgo San Giorgio distinto al **Fg. 75, part. 416 PORZ**, come identificato nella scheda Aedes allegata, redatta dalla **squadra MP2920**

scheda n. 02 del 23-11-2017 di proprietà delle persone sopra citate, è “E”: edificio **INAGIBILE**, inibendone l’utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l’esecuzione di tutte le opere necessarie.

- che l’edificio sito a **Camerino** in Via Borgo San Giorgio distinto al **Fg. 75, part. 416 PORZ**, come identificato nella scheda Aedes allegata, redatta dalla **squadra MP2920, scheda n. 03 del 23-11-2017, di proprietà delle persone sopra citate, è “B”:** edificio **TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento**, inibendone l’utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l’esecuzione dei provvedimenti di pronto intervento.
- che l’edificio sito a **Camerino** in Via Borgo San Giorgio distinto al **Fg. 75, part. 3**, come identificato nella scheda Aedes allegata, redatta dalla **squadra MP2920, scheda n. 04 del 23-11-2017, di proprietà delle persone sopra citate, è “A”:** Edificio Agibile
- che l’edificio sito a **Camerino** in Via Borgo San Giorgio distinto al **Fg. 75, part. 1**, come identificato nella scheda Aedes allegata, redatta dalla **squadra MP2920, scheda n. 05 del 23-11-2017, di proprietà delle persone sopra citate, è “A”:** Edificio Agibile
- che l’edificio sito a **Camerino** in Via Borgo San Giorgio distinto al **Fg. 75, part. 5**, come identificato nella scheda Fast allegata, redatta dalla **squadra SF2158 scheda n. 05 del 12-09-2017, di proprietà delle persone sopra citate, è Edificio Agibile**
- che l’edificio sito a **Camerino** in Via Borgo San Giorgio distinto al **Fg. 75, part. 8**, come identificato nella scheda Fast allegata, redatta dalla **squadra SF2158 scheda n. 06-07 del 12-09-2017, di proprietà delle persone sopra citate, è Edificio Agibile**

DISPONE

Per gli uffici competenti:

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato posto in Via Borgo San Giorgio distinto al Fg. 75, part. 1, part. 3, part. 5, part. 8 e part. 416
- di notificare la presente ordinanza in qualità di proprietari a:
 - **Martella Elena, residente in Via Maggini n. 214 - 60127 Ancona (AN), C.F.:MRTLNE45R71B474J;**
 - **Martella Giuseppa, residente in Via Borgo San Giorgio n. 80 - 62032 Camerino (MC), C.F.:MRTGPP52H64B474Q;**
 - **Martella Lucia, residente in Via Borgo San Giorgio n. 76 - 62032 Camerino (MC), C.F.:MRTLNU42D68B474Y;**
 - **Martella Maria Grazia, residente in Via Maggini n. 214 - 60127 Ancona (AN) - (MC), C.F.:MRTMGR44H43B474E;**

- **Martella Teresa, residente in Via Borgo San Giorgio n. 80 - 62032 Camerino (MC), C.F.:MRTTRS47S51B474X;**
- **Vitali Clara, residente in Via Borgo San Giorgio n. 68 - 62032 Camerino (MC), C.F.:VTLCLR29P66B474Q;**
- **Petini Lucio, residente in Via Borgo San Giorgio n. 72 - 62032 Camerino (MC), C.F.:PTNLCU31D08B474I;**
- **Bernardini Dino, residente in Via Borgo San Giorgio n. 86 - 62032 Camerino (MC), C.F.:BRNDNI35A02B474I;**
- **Taddei Rina, residente in Via Borgo San Giorgio n. 86 - 62032 Camerino (MC), C.F.:TDDRNI39A62B474T;**
- di trasmettere, per le rispettive competenze, la presente ordinanza a:
 - Prefettura di Macerata
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 - Servizio Protezione Civile Regionale – PEC: regione.marche.protciv@emarche.it
 - Polizia Locale
- che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Ing. Marco Orioli dell'U.T.C., in qualità di Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente, e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso U.T.C. in via Le Mosse 10

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA