

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

 (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: NACERATA

 Comune: CAMERINO

 Frazione/Località: VALLE SAN MARTINO

 (denominazione Istat)

1 ☐ VIA _____

 2 ☐ CORSO _____

 3 ☐ VICOLO _____

 4 ☐ PIAZZA _____

 5 ☐ ALTRO _____

 Numero/i Civico/i _____

 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

 Squadra MG134 Scheda n. 112 Data 16/02/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

 Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 007

N° aggregato 004135 001 N° edificio 0011


DATI CATASTALI

 Foglio 124 Allegato 11

 Particelle 0095 _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CARLO RICCIOTTI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☒ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☐ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ <2.50 ☐ 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3.50 ÷ 5.00 ☐ >5.00	A ☒ <50 I ☐ 400 ÷ 499 B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649 C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899 D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199 E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599 F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199 G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000 H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	A ☐ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. pubbl. F ☒ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	☒ Muratura ☐ Cemento armato ☐ Mista (mur.+c.a.) ☐ Altro: _____	☐ Edificio AGIBILE ☒ Edificio NON UTILIZZABILE ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

VERIGGIOLA SIMONE

BIONDI FRANCESCA

FIRME

Francesca Biondi

Il Responsabile
PER RICEVUTA

Data 16/02/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)