

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA

Comune: CAMERINO

Frazione/Località: GAGLIANO
(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/i Civico/i _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra 11225517

Scheda n. 0015

Data 28/07/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. I 11

Istat Prov. I 043

Istat Comune I 007

N° aggregato 02668

51

N° edificio 002

DATI CATASTALI



Foglio 122

Allegato

Particelle 96- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO FIORONI MARIA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1 ☐ 1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	A ☐ Abitativo	1 ☐ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☐ 2 ☐ 9	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
4 ☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	per SOLO RISCHIO ESTERNO
5 ☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	E ☐ Serv. pubbl.		4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
6 ☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	F ☐ Deposito		
7 ☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399	H ☐ Turist. ricett.		
		I ☐ 400 ÷ 499			
		L ☐ 500 ÷ 649			
		M ☐ 650 ÷ 899			
		N ☐ 900 ÷ 1199			
		O ☐ 1200 ÷ 1599			
		P ☐ 1600 ÷ 2199			
		Q ☐ 2200 ÷ 3000			
		R ☐ >3000			

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

GIORGIO VARRICA

CHIARA FENELI

FIRME

Giorgio Varrica

Chiara Feneli

PER RICEVUTA

Data 28/07/17

Il Responsabile

(Firma e timbro del Responsabile per il Capirone/Coc)

Urbanistica - Ricostruzione

Arch. Barbara Martini

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra