



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

SOPRALLUOGHI UTC (POST SCOSSE 10/04/2018)

**SCHEDE FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO**  
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: \_\_\_\_\_

Provincia: MACERATA  
Comune: CAMERINO  
Frazione/Località: LOC. CAMPOLARZO  
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA LOC. CAMPOLARZO  
2 ☐ CORSO  
3 ☐ VICOLO  
4 ☐ PIAZZA  
5 ☐ ALTRO  
LOCALITÀ  
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO  
Squadra 1111 Scheda n. 1011 giorno mese anno 23 04 18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO  
Istat Reg. 111 Istat Prov. 1043 Istat Comune 1017

N° aggregato 1111 N° edificio 1111

DATI CATASTALI  
Foglio 1671 Allegato 11  
Particelle 1815

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MORBI DONI BRUNO E GRISOGONI  
SABRINA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

L'immobile risulta inagibile e si richiede approfondimento con scheda Aedes.

Si rileva quadro fessurativo diffuso soprattutto nel piano primo e nella periferia del vano scale. Il piano terra presenta lesioni limitate.

| N° Piani totali con interrati        | Altezza media di piano (m)                     | Superficie media di piano (m)              |                                     | Uso                                             | Struttura Portante                          | Esito FAST Finale                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 <input type="radio"/> 8            | 1 <input type="radio"/> <2.50                  | A <input type="radio"/> <50                | I <input type="radio"/> 400 ÷ 499   | A <input checked="" type="checkbox"/> Abitativo | 1 <input checked="" type="radio"/> Muratura | 1 <input type="radio"/> Edificio AGIBILE                                   |
| 2 <input checked="" type="radio"/> 9 | 2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49 | B <input type="radio"/> 50 ÷ 69            | L <input type="radio"/> 500 ÷ 649   | B <input type="checkbox"/> Produttivo           | 2 <input type="radio"/> Cemento armato      | 2 <input checked="" type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE               |
| 3 <input type="radio"/> 10           | 3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00            | C <input checked="" type="radio"/> 70 ÷ 99 | M <input type="radio"/> 650 ÷ 899   | C <input type="checkbox"/> Commercio            | 3 <input type="radio"/> Mista (mur.+c.a.)   | 3 <input type="radio"/> Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO |
| 4 <input type="radio"/> 11           | 4 <input type="radio"/> >5.00                  | D <input type="radio"/> 100 ÷ 129          | N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199  | D <input type="checkbox"/> Uffici               | 4 <input type="radio"/> Altro:              | 4 <input type="radio"/> Sopralluogo NON eseguito per:                      |
| 5 <input type="radio"/> 12           |                                                | E <input type="radio"/> 130 ÷ 169          | O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 | E <input type="checkbox"/> Serv. pubbl.         |                                             |                                                                            |
| 6 <input type="radio"/> >12          |                                                | F <input type="radio"/> 170 ÷ 229          | P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 | F <input type="checkbox"/> Deposito             |                                             |                                                                            |
| 7 <input type="radio"/>              |                                                | G <input type="radio"/> 230 ÷ 299          | Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 | G <input type="checkbox"/> Strategico           |                                             |                                                                            |
|                                      |                                                | H <input type="radio"/> 300 ÷ 399          | R <input type="radio"/> >3000       | H <input type="checkbox"/> Turist. ricett.      |                                             |                                                                            |

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ANDREA UMARELLI  
VALENTINA YARAONI

FIRMA

Barbara Maffei

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata  
Urbanistica - Ricostruzione  
Arch. Barbara Maffei



Data 23/04/18

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)