

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA:

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat) ESPOLVINO

1 ☐ VIA VIA VARINO FAVORINO
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 112-3748 Scheda n. 035 Data 24/07/21



IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. I 043 Istat Comune I 007
N° aggregato 01261 00 N° edificio

DATI CATASTALI
Foglio 125 Allegato
Particelle 321- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MURRI ORETTA

MURRI ORETTA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7	☐ <2.50 ☒ 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3.50 ÷ 5.00 ☐ >5.00	A ☒ <50 B ☐ 50 ÷ 69 C ☐ 70 ÷ 99 D ☐ 100 ÷ 129 E ☐ 130 ÷ 169 F ☐ 170 ÷ 229 G ☐ 230 ÷ 299 H ☐ 300 ÷ 399	☐ 400 ÷ 499 ☐ 500 ÷ 649 ☐ 650 ÷ 899 ☐ 900 ÷ 1199 ☐ 1200 ÷ 1599 ☐ 1600 ÷ 2199 ☐ 2200 ÷ 3000 ☐ >3000	☒ Muratura ☐ Cemento armato ☐ Mista (mur., c.a.) ☐ Altro	☐ Edificio AGIBILE ☒ Edificio NON UTILIZZABILE ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ Sopralluogo NON eseguito per:

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

DINO MICOLI

MASSIMO LEONI

FIRME

DA

PER RICEVUTA

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :-- n. squadra