

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

VIA BATTISTA VARANO
Numero/I Civico/I 9-11

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)



IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 11 R 248A Scheda n. 1099 Data 20/04/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. 1043 Istat Comune 1007
N° aggregato 01395 00 N° edificio 002

DATI CATASTALI
Foglio 61 Allegato
Particelle 65- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ELISA SABBATUCCI, CESARI NATEARENO, SABBATUCCI AUGUSTO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	I ☐ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☐ 2 ☐ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☒ 3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☒ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro: _____	per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	_____	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito	_____	
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico	_____	
		H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.	_____	

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

CHIARA ERCOLI
RITA RUBICHINI

FIRME

Chiara Ercoli
Rita Rubichini

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

Data 20/04/17

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra