

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____



Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località:
(denominazione Istat) CIPRESSI

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
Numero/I Civico/I _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO		giorno mese anno
Squadra <u>MR1473</u>	Scheda n. <u>0019</u>	Data <u>25/03/17</u>
IDENTIFICATIVO EDIFICIO		
Istat Reg. <u>111</u>	Istat Prov. <u>043</u>	Istat Comune <u>01017</u>
N° aggregato <u>0117518</u>	<u>010</u>	N° edificio <u>111</u>
DATI CATASTALI		
Foglio <u>180</u>	Allegato <u>11</u>	
Particelle <u>120</u>	<u>111</u>	<u>111</u>

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CARLA MARINI DE FEUKUS ARICANGELI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	I ☐ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☒ 2 ☐ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.		
☐ 6 ☐ >12		F ☒ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito		
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ING. DANNO CARINI
ING. CLAUDIA RAPONI

FIRME

[Signature]
[Signature]

Il Responsabile
PER RICEVITA
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione

Arch. Barbara Mattei
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data 25/03/17