

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Localtà: MORRONE (SAN MARCELLO)
(denominazione Istat)
1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/i Civico/i 1

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 1A/10 Scheda n. 1 Data 09/06/17 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. I 043 Istat Comune I 007

N° aggregato 01996 00 N° edificio 1



DATI CATASTALI

Foglio 108 Allegato
Particelle 226- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SERVILIO MARSILI

in MARIGLIERITA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☒ 2 ☐ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☒ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Misto (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro: <u>soffitto legno</u>	per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.		4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito		
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

LORENTO ZENI
MATTEO TOCCANIN

FIRME

Lorenzo Zeni
Matteo Tocchi

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione

Arch. Barbara Mattei
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data 09/06/17

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :-- n. squadra

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: MORRONE (SAN MARCELLO)
(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/i Civico/i _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra 11710

Scheda n. 12

Data 09/06/14

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. I 11

Istat Prov. I 043

Istat Comune I 007

N° aggregato 01996

00

N° edificio 2

DATI CATASTALI

Foglio 108



Allegato

Particelle 226- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SERVILIO MARSILI

U. INALIGNERITA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrali	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☒ 1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☒ <50 I ☐ 400 ÷ 499	A ☐ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☐ 2 ☐ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	<u>beton armato</u>	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☒ Deposito	<u>cemento</u>	
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.		

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

LORENZO FENI
DAVIDE TOFFANIN

FIRME

Lorenzo Feni
David Toffanin

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione

Arch. Barbara Mattei

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data 09/06/14

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :-- n. squadra:

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: MORRONE (SAN MARCELLO)
(denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero civico: _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 11770 Scheda n. 13 Data 09/06/17 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 11 Istat Prov. 043 Istat Comune 007



N° aggregato 01996 00 N° edificio 3

DATI CATASTALI
Foglio 108 Allegato
Particelle 226- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO SERVILIO MARSILI

R. INALZABILITÀ

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST finale
☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7	☐ 1 < 2.50 ☒ 2 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3 3.50 ÷ 5.00 ☐ 4 > 5.00	☒ A < 50 ☐ B 50 ÷ 69 ☐ C 70 ÷ 99 ☐ D 100 ÷ 129 ☐ E 130 ÷ 169 ☐ F 170 ÷ 229 ☐ G 230 ÷ 299 ☐ H 300 ÷ 399	☒ Abitativo ☐ B Produttivo ☐ C Commercio ☐ D Uffici ☐ E Serv. pubbl. ☐ F Deposito ☐ G Strategico ☐ H Turist. ricett.	☒ Muratura ☐ 2 Cemento armato ☐ 3 Mista (mur.+c.a.) ☐ 4 Altro: <u>Intonaco</u>	☐ 1 Edificio AGIBILE ☒ 2 Edificio NON UTILIZZABILE ☐ 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ 4 Sopralluogo NON eseguito per:

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

LORENTO ZENI
ALBERTO TOFFANIN

FIRME

Lorento Zeni
Alberto Toffanin

PER RICEVUTA

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -

Urbanistica e Ricostruzione

(Firma e timbro del Responsabile per il Contente/Coc)

Arch. Barbara Mattei

Data 09/06/17

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra