

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA

 Comune: CARERINO

 Frazione/Località: PIAMPARENTE

 (denominazione Istat)

1 ☐ VIA

 2 ☐ CORSO

 3 ☐ VICOLO

 4 ☐ PIAZZA

 5 ☐ ALTRO

Numero/i Civico/i

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

 Squadra MR68

 Scheda n. 007

 Data 09/03/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

 Istat Reg. 111

 Istat Prov. 043

 Istat Comune 007

N° aggregato 100816

 N° edificio 100

DATI CATASTALI


 Foglio 145

 Allegato 1

 Particelle 216

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CARUCCI FRANCO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ >12	☐ <2.50 ☒ 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3.50 ÷ 5.00 ☐ >5.00	☒ <50 ☐ 50 ÷ 69 ☐ 70 ÷ 99 ☐ 100 ÷ 129 ☐ 130 ÷ 169 ☐ 170 ÷ 229 ☐ 230 ÷ 299 ☐ 300 ÷ 399 ☐ 400 ÷ 499 ☐ 500 ÷ 649 ☐ 650 ÷ 899 ☐ 900 ÷ 1199 ☐ 1200 ÷ 1599 ☐ 1600 ÷ 2199 ☐ 2200 ÷ 3000 ☐ >3000	☐ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commercio ☐ Uffici ☐ Serv. pubbl. ☒ Deposito ☐ Strategico ☐ Turist. ricett.	☒ Muratura ☒ Cemento armato ☐ Mista (mur.+c.a.) ☐ Altro:	☐ Edificio AGIBILE ☒ Edificio NON UTILIZZABILE ☒ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ Sopralluogo NON eseguito per:

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

ANTONELLI SERGIO

ROSSI R. ELENA

FIRME

[Signature]

[Signature]

PER RICEVUTA

 Servizio Edilizia Privata -

 Urbanistica - Ricostruzione

Data 09/03/17

(Firma e timbro del Responsabile per UCC/Infra/Coci)