



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)



CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO

Frazione/Località:
(denominazione Istat) LE MOSSIE

1 ☒ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ plane UTM ☐ geografiche ☐ altro

Fuso (32-33-34) ☐ Datum ☐ ED50 ☐ WGS84 Nord/Lat _____ Est/Long _____

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CONDOMINIO LE MOSSIE 22A
AMMINISTRATORE LA PRONIS STEFANO

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 1902 Scheda n. 002 Data 08/02/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 14 Istat Prov. 043 Istat Comune 002

N° aggregato 020510 N° edificio 1


Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio 035 Allegato 1
Particelle 0566

Posizione edificio ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

Codice Uso
15

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristruttur.		Uso	N° unità d'uso	Occupanti
1 ☐ 9 ☐	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☒ Abitativo		<u>08</u>	
2 ☐ 10 ☐	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo			A. ☒ > 65%
3 ☐ 11 ☐	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio		<u>03</u>	B ☐ 30 ÷ 65%
4 ☐ 12 ☐	4 ☐ > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici		<u>01</u>	C ☐ < 30%
5 ☐ > 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.			D ☐ Non utilizz.
6 ☐		F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito		<u>08</u>	E ☐ In costruz.
7 ☒	Piani interrati	G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico			F ☐ Non finito
8 ☐	A ☐ 0 C ☒ 2	H ☒ 300 ÷ 399	R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.			G ☐ Abbandon.
	B ☐ 1 D ☐ ≥ 3			9 ☐ 92 ÷ 96				
				10 ☐ 97 ÷ 01				
				11 ☒ 02 ÷ 08				
				12 ☐ 09 ÷ 11				
				13 ☐ > 2011				
						Proprietà	A ☐ Pubblica B ☒ Privata	
							<u>100</u> %	<u>100</u> %

C.O.M. _____

10

[illegible]

Date	0	8	0	1	7
------	---	---	---	---	---

Servizio Edilizia Privata -
 Urbanistica - Ricostruzione
 Arch. Barbara Mattei

(Firma e timbro responsabile del Comune)

ID MODELLO GP1: _____

AL COMUNE DI CAMERINO

C.O.M. _____

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. _____

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	CONDOMINIO LE MOSSÈ Indirizzo VIA LE MOSSÈ N. Civ. 022A Destinazione d'Uso ABITATIVA COMMERCIALE	LA STRUTTURA DELL'EDIFICIO È COMPOSTA DA ELEMENTI IN C.A.P. E TRAMEZZI IN CATEGORIA FORATI. I OLAN SI RICEVANO ESCLUSIVAMENTE ALLE TAMPONATURE E TRAMEZZI DELLA SABBIA. SULLA E AI LIVELLI DELLE UNITÀ ABITATIVE. SI RENDE NECESSARIO RIPARARE I DANNI PRIMA DI AUTORIZZARE L'USO DELLE UNITÀ ABITATIVE. Rif. SCHEDA EDIFICIO N. 002
☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	Indirizzo N. Civ. Destinazione d'Uso	Rif. SCHEDA EDIFICIO N.
☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	Indirizzo N. Civ. Destinazione d'Uso	Rif. SCHEDA EDIFICIO N.
☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	Indirizzo N. Civ. Destinazione d'Uso	Rif. SCHEDA EDIFICIO N.
☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA	Indirizzo N. Civ. Destinazione d'Uso	Rif. SCHEDA EDIFICIO N.

Squadra N. 1902

STELIO SALVATORE

ERACCHIO STEFANO

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)

Il Responsabile 08 0217
 Servizio Edilizia Privata -
 Urbanistica - Ricostruzione
 Arch. Barbara Mattei

(Firma e timbro responsabile del Comune)