





(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

DATI CATASTALI
Foglio 62 Allegato
Particella 78-~~sub~~ 79

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO | CESPI MARCO - OLIVIERI CRISTINA

NAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)		Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8	1 ☐ <2,50	A ☐ <50	I ☐ 600 ÷ 499	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☐ 2 ☐ 9	2 ☒ 2,50 ÷ 3,49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☒ 3 ☐ 10	3 ☐ 3,50 ÷ 5,00	C ☒ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5,00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro: _____	per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	_____	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☐ Deposito	_____	_____
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico	_____	_____
		H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.	_____	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

MARIA LISA BINNELLA
VINCENTO FRACASSO

FIRMS

Mike
Van Fleet

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione

(Firma A. Rocco, dell'Archivio per il Conto di Coo)

Date 14/07/17

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :-- n. squadra