

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
 (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MOCERDA
 Comune: CASERINO
 Frazione/Localtà: ARANO
 (denominazione Istat)

- 1 ☐ VIA
 2 ☐ CORSO
 3 ☐ VICOLO
 4 ☐ PIAZZA
 5 ☐ ALTRO

Numero/I Civico/I _____
Loc ARANO
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)


IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra L. S. FIORI Scheda n. 008 Data 11/11/16

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 141 Istat Prov. 1413 Istat Comune 1017
 N° aggregato 1186171 N° edificio 190121

DATI CATASTALI
 Foglio 199 Allegato 11
 Particelle 13112 170 1224

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con Interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☒ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	☐ 1 <2.50 ☒ 2 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3 3.50 ÷ 5.00 ☐ 4 >5.00	☐ A <50 ☐ I 400 ÷ 499 ☐ B 50 ÷ 69 ☐ L 500 ÷ 649 ☐ C 70 ÷ 99 ☐ M 650 ÷ 899 ☐ D 100 ÷ 129 ☐ N 900 ÷ 1199 ☐ E 130 ÷ 169 ☐ O 1200 ÷ 1599 ☐ F 170 ÷ 229 ☐ P 1600 ÷ 2199 ☒ G 230 ÷ 299 ☐ Q 2200 ÷ 3000 ☐ H 300 ÷ 399 ☐ R >3000	☒ Abitativo ☐ Produttivo ☐ Commercio ☐ Uffici ☐ Serv. pubbl. ☐ Deposito ☐ Strategico ☐ Turist. ricett.	☒ Muratura ☐ Cemento armato ☐ Mista (mur.+c.a.) ☐ Altre: _____	☐ 1 Edificio AGIBILE ☒ 2 Edificio NON UTILIZZABILE ☐ 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ 4 Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)
GIOVANNI SELLI
CORLA VILLANI

FIRME
[Firma]
Rato Responsabile
 Servizio Edilizia Privata -
 Archeologica - Ricostruzione
 Arch. Barbara Mattei



Data 11/11/16

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)