

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: CAPOLUOGO
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

PIAZZA CAVOUR
Numero/i Civico/i _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)



IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra MIR2953 Scheda n. 0101 Data 30/11/17 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. I 043 Istat Comune I 007
N° aggregato 01275 00 N° edificio 001

DATI CATASTALI
Foglio 125 Allegato _____
Particelle 2- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ARCIDIOCESI DI CAMERINO E SAN SEVERINO MARCHE

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7	☐ <2.50 ☐ 2.50 ÷ 3.49 ☐ 3.50 ÷ 5.00 ☒ >5.00	☐ A <50 ☐ B 50 ÷ 69 ☐ C 70 ÷ 99 ☐ D 100 ÷ 129 ☐ E 130 ÷ 169 ☐ F 170 ÷ 229 ☐ G 230 ÷ 299 ☐ H 300 ÷ 399	☒ Abitativo ☐ B Produttivo ☐ C Commercio ☒ D Uffici ☐ E Serv. pubbl. ☐ F Deposito ☐ G Strategico ☒ H Turist. ricett.	☒ 1 Muratura ☐ 2 Cemento armato ☐ 3 Mistela (mur.+c.a.) ☐ 4 Altro: _____	☐ 1 Edificio AGIBILE ☒ 2 Edificio NON UTILIZZABILE ☐ 3 Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO ☐ 4 Sopralluogo NON eseguito per: _____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

MICCIZZO DINO
PERROTTA MARCO

FIRME

PER RICEVUTA

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -

(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coazione

Arch. Barbara Mattei

Data 30/11/17

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO (versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Localtà: Capoluogo
(denominazione Istat)
1 ☐ VIA PIAZZA CAVOUR
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

Numero/I Civico/E _____

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)



IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra MR2953 Scheda n. 001 Data 14/12/17 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. I 11 Istat Prov. I 043 Istat Comune I 007
N° aggregato 01275 00 N° edificio 002

DATI CATASTALI
Foglio 125 Allegato
Particelle 2- sub

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO ARCIDIOCESI DI CAMERINO E SAN SEVERINO MARCHE
CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI CAMERINO (PROPRIETÀ)

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☐ 1 ☐ 8 ☐ 2 ☐ 9 ☒ 3 ☐ 10 ☐ 4 ☐ 11 ☐ 5 ☐ 12 ☐ 6 ☐ >12 ☐ 7	1 ☐ <2.50 2 ☒ 2.50 ÷ 3.49 3 ☐ 3.50 ÷ 5.00 4 ☐ >5.00	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499 B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649 C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899 D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199 E ☐ 130 ÷ 169 O ☒ 1200 ÷ 1599 F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199 G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000 H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	A ☒ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☒ Serv. pubbl. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turist. ricett.	1 ☒ Muratura 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Mista (mur.+c.a.) 4 ☐ Altro: _____	1 ☐ Edificio AGIBILE 2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE 3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO 4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per: _____

COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

DINO MICOTTI

MARCO PENNETTA

FIRME

[Signature]
[Signature]



PER RICEVUTA

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

Data 14/12/17

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST :- n. squadra