



01 - Vista della sistemazione crollo copertura



02 - Sistemazione temporanea per posa in opera di teli



03 - Vista generale Coperture del teatro



04 - Vista del controsoffitto interno con evidenza infiltrazioni



05 - Vista retro palcon con crollo materiali




06 - Vista controsoffitto ultimo livello con infiltrazioni



07 - Particolari infiltrazioni ultimo livello controsoffitto



08 - Vista del sottotetto con centinaura controsoffitti



09 - Vista di Crolli dal sottotetto



10 - Sfondellamento parete esterna timpano e disconnessione muraria



11 - Vista parete con meccanismo di collasso e ribaltamento della parte sommitale



12 - Vista generale manto copertura con scivolamento coppi e pianellato



13 - Vista Interna di scivolamento pianelle e coppi



14 - Vista interna parete sfondellata timpano con fessure passanti e disconnessioni



15 - Vista interna crollo travicelli, pianellato e coppi e apertura copertura



16 - Vista crolli interni su retropalco




17 - Vista da retro palco della zona crollo



18 - Puntellatura sottostante retro palco posta in opera



18 - Vista parete laterale con meccanismo di ribaltamento e disconnessioni murarie



19 - Posa in opera di sistema Tubi e Giunti a contrasto per elementi lignei




20 - Tubi e Giunti a contrasto elementi lignei



21 - Asportazione e pulizia da materiali crollati



22 - Particolare montaggio Tubi e Giunti



23 - Puntellatura con tubi e giunti arco in muratura



24 - POsa in OPera di Tubi e Giunti