

SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO

(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: **MACERATA**
 Comune: **CAMERINO**
 Frazione/Località: **CAPOLUOGO**
 (denominazione Istat)

1 ☐ VIA
 2 ☐ CORSO
 3 ☐ VICOLO
 4 ☐ PIAZZA
 5 ☐ ALTRO
 VIA MASSÉI
 Numero Civico: **21476**
PIAZZA GARIBOLDI
 (Indicare cartella, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra: **HR 4747** Scheda n. **004** Data: **20/04/19**



IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. I **11** Istat Prov. **043** Istat Comune **007**

N° aggregato **01265** **CO** N° edificio

DATI CATASTALI
 Foglio **125** Allegato
 Particelle **206 - 201 - sub**

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO: **NARDUCCI MARIA CATERINA**
IN REGOLA VITTA DI MIO (CASA LORO MIO)
IN REGOLA VITTA DI MIO (CASA LORO MIO)

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
1	1.0 - 2.50	1.0 - 4.00	A ☒ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2	2.50 - 3.49	4.00 - 6.00	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
3	3.50 - 5.00	6.00 - 8.00	C ☒ Commerciale	3 ☐ Misto (mur., c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4	5.00 - 6.00	8.00 - 12.00	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
5	6.00 - 7.00	12.00 - 15.00	E ☐ Serv. pubbl.		
6	7.00 - 8.00	15.00 - 20.00	F ☐ Depositi		
7	8.00 - 9.00	20.00 - 30.00	G ☐ Strategico		
	9.00 - 10.00	30.00 - 40.00	H ☐ Tutti i casi		

COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampedo)

FIRME **D. Miano**

CARLO B. B. B.

U. B. B.

PER RICEVERE

R. B. B.

(Firma o timbro del Responsabile del Gruppo di Intervento)
 (Firma o timbro del Responsabile del Gruppo di Intervento)

NOTA: esito della scheda FAST:-

Numero e data della scheda FAST (-: n. squadra