




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali



SISMA

EMERGENZA POST-SISMA

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - CHIESE

MODELLO A - DC

Prima sezione

A₁

Data	11	02	2017	N° progressivo	006	N° Scheda	
(a cura dell'ufficio)							

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	☐	Bene individuo	☒
Denominazione bene complesso:			
Numero schede beni componenti		Codice livello superiore	
Tipologia	☒ chiesa ☐ canonica ☐ palazzo ☐ castello ☐ torre ☐ bene archeologico ☐ altro		
Pianta	☒ regolare ☐ con cortili ☐ ad ali aperte ☐ lineare ☐ altro		

A₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	MARCHE	Codice Istat comune		Indirizzo	
Provincia	MACERATA			1 ☐ via	
Comune	CANIERANO			2 ☐ corso	
Località	CASA MERGANO SPIETRO			3 ☐ vicolo	
				4 ☐ piazza	
				5 ☐ località	
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		num. civico	
Foglio	6	Data		N° edificio	
		Particelle	1101	Sub.	1-2

A₄ - COORDINATE UTM

Quadrante		Longitudine Est (x)		Latitudine Nord (y)		☐ Lettura GPS
-----------	--	---------------------	--	---------------------	--	-----------------------------------

A₅ - OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLICO						
Denominazione storica:	CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLICO						
Datazione: anno		secolo		epoca	XVIII-XIX	Ultima trasformazione	
Proprietà:	PARROCCHIA DI S. PIETRO						
Utilizzatore:	PARROCCHIA DI S. PIETRO						

A₁₈ - AGIBILITA'

A₁₉ – TIPO DI VISITA

A₂₀ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

A₂₁ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

5