

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
 PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
 (AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
 Comune: CAMERINO
 Frazione/Località:
 (denominazione Istat) RIDINA
 1 ☒ VIA
 2 ☐ CORSO
 3 ☐ VICOLO
 4 ☐ PIAZZA
 5 ☐ ALTRO
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra 2351 Scheda n. 001 Data 30/06/17

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 007

N° aggregato 0127700 N° edificio 004

Cod. di Località Istat 000 Tipo carta 000
 Sez. di censimento Istat 000 N° carta 000


Dati catastali Foglio 61 Allegato 00
 Particelle 1179

Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☒ D'estremità ☐ D'angolo

COORDINATE ☒ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro
 Fuso (32-33-34) 33 Datum ☐ ED50 ☒ WGS84
 Nord/Lat 43°13'62.30" Est/Long 13°06'89.99"

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO PISCINI GLA COMO Codice Uso IS
LEONARDO ALMA MARRIA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
☐ 1 ☐ 9	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☒ < 1919	A ☒ Abitativo	<u>02</u>	A ☒ > 65%	<u>0005</u>
☐ 2 ☐ 10	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	<u>01</u>	B ☐ 30 ÷ 65%	
☐ 3 ☐ 11	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☒ Commercio	<u>01</u>	C ☐ < 30%	
☒ 4 ☐ 12	4 ☐ > 5.00	D ☒ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	<u>01</u>	D ☐ Non utilizz.	
☐ 5 ☐ > 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	<u>01</u>	E ☐ In costruz.	
☐ 6	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito	<u>01</u>	F ☐ Non finito	
☐ 7	A ☒ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	<u>01</u>	G ☐ Abbandon.	
☐ 8	B ☐ 1 D ☐ ≥ 3	H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.	<u>01</u>		
				9 ☐ 92 ÷ 96				
				10 ☒ 97 ÷ 01				
				11 ☐ 02 ÷ 08				

ID MODELLO GP1: _____

MODELLO GP1

AL COMUNE DI CIACCIERLINO _____

C.O.M. _____

PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. _____

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA INDIRIZZO <u>VIA ROMA</u> N. Civ. <u>101/07</u> DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO COORDINATO</u>	<u>PILSGLIMI GAGOMIO</u> <u>Operazione danni strutture varca da valutare in modo corrente con gli interventi strutturali già eseguiti dopo 1997. Riparazione danni leggeri alle to panture e traverse; Rimozione cubacci distacati.</u>	
	Rif. SCHEDA Edificio N. <u>10011</u>	
☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA INDIRIZZO N. Civ. _____ DESTINAZIONE D'USO		
	Rif. SCHEDA Edificio N. _____	
☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA INDIRIZZO N. Civ. _____ DESTINAZIONE D'USO		
	Rif. SCHEDA Edificio N. _____	
☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA INDIRIZZO N. Civ. _____ DESTINAZIONE D'USO		
	Rif. SCHEDA Edificio N. _____	

Squadra N° 23511
RAFFAELE PETRELLI
PAOLO BIGGI

Il Responsabile Data 30/06/17
 Servizio Edificio Privata -
 Urbanistica - Ricostruzione
 Arch. Barbara Mattet

