

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO


Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: CAPOLUOGO
(denominazione Istat)
1 ☒ VIA COLDROVE
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ plane UTM ☐ geografiche ☐ altro
Fuso (32-33-34) Datum ☐ ED50 ☐ WGS84 Nord/Lat Est/Long

IDENTIFICATIVO SOPRALUOGO
Squadra HP2452 Scheda n. 003 Data 31/12/17
IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 12 Istat Prov. 57 Istat Comune 002
N° aggregato 02026 00 N° edificio
Cod. di Località Istat Tipo carta
Sez. di censimento Istat N° carta
Dati catastali Foglio 49 Allegato
Particella B sub
Posizione edificio ☒ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO COMUNE DI CAMERINO
CIMITERO, CAPOLUOGO - DEPOSIZIONE - UFFICI Codice Uso ISI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO
CIMITERO COMUNALE



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costr. e istr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
☐ 1 ☐ 9	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50 I ☐ 400 ÷ 499	1 ☒ < 1919	A ☐ Abitativo	☒ 1	A ☒ > 65%	☐ 1
☒ 2 ☐ 10	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	☐ 2	B ☐ 30 ÷ 65%	☐ 2
☐ 3 ☐ 11	3 ☒ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio	☐ 3	C ☐ < 30%	☐ 3
☐ 4 ☐ 12	4 ☐ > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	☐ 4	D ☐ Non utilizz.	☐ 4
☐ 5 ☐ > 12		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☒ Serv. Pubbl.	☐ 5	E ☐ In costruz.	☐ 5
☐ 6		F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito	☐ 6	F ☐ Non finito	☐ 6
☐ 7	Piani interrati	G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	☐ 7	G ☐ Abbandon.	☐ 7
☐ 8	A ☐ 0 C ☐ 2	H ☒ 300 ÷ 399 R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.	☐ 8		
	B ☐ 1 D ☐ ≥ 3		9 ☐ 92 ÷ 96				
			10 ☐ 97 ÷ 01				
			11 ☐ 02 ÷ 08				
			12 ☐ 09 ÷ 11				
			13 ☐ > 2011				
				Proprietà A ☒ Pubblica B ☐ Privata			
				100% 100%			

C.O.M. | | | | | | | | | |

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta.

Firme componenti squadra di ispezione

Firme componenti squadra di ispezione

Responsible

Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Acquistazione
Arch. Roberto Mantoi
(Firma edimbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE