

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**
(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: CANEPIA
(denominazione Istat)

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro

Fuso (32-33-34) Datum ☐ ED50 ☐ WGS84 Nord/Lat Est/Long

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra 1329 Scheda n. 9 Data 16/11/16

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 043 Istat Comune 007

N° aggregato 156 N° edificio 12


Cod. di Località Istat Tipo carta
Sez. di censimento Istat N° carta

Dati catastali Foglio 19 Allegato
Particelle 149

Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☒ D'estremità ☐ D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO PRIMO GIGGONI Codice Uso SI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 ☐ 9 ☐	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☐ Abitativo	<u> </u>	A ☒ > 65%	<u> </u>
2 ☒ 10 ☐	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☒ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☒ Produttivo	<u>12</u>	B ☐ 30 ÷ 65%	<u> </u>
3 ☐ 11 ☐	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio	<u> </u>	C ☐ < 30%	<u> </u>
4 ☐ 12 ☐	4 ☐ > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☒ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	<u> </u>	D ☐ Non utilizz.	<u> </u>
5 ☐ > 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	<u> </u>	E ☐ In costruz.	<u> </u>
6 ☐	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito	<u> </u>	F ☐ Non finito	<u> </u>
7 ☐	A ☐ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	<u> </u>	G ☐ Abbandon.	<u> </u>
8 ☐	B ☒ 1 D ☐ ≥ 3	H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.	<u> </u>		
				9 ☐ 92 ÷ 96				
				10 ☐ 97 ÷ 01				
				11 ☐ 02 ÷ 08				
				12 ☐ 09 ÷ 11				
				13 ☐ > 2011				
					Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Privata			
					<u> </u> % <u> </u> %			

ID MODELLO GP1:

AL COMUNE DI CAMERINO

C.O.M. I

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 121

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA PRIVATA	PRIMO CICCONI INDIRIZZO CANEPINA DESTINAZIONE D'USO ABITATIVO / PRODUTTIVO N. Civ. <u>36/40</u>	SBADACCHIATURA APERTURE P.T. - CERCHIATURA MASCHI MURARI P.T. LESIONATI. TRANSEMMATURA SU STRADA CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE ALTRI FABBRICATI FISSATI AL FABBRICATO, DA VALUTARE SPOSTARE Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>118</u>
PUBBLICA PRIVATA	PRIMO CICCONI INDIRIZZO CANEPINA DESTINAZIONE D'USO PRODUTTIVO N. Civ. <u>36/40</u>	INAGIBILE X RISCHIO ESTERNO FINO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO ADACENTE SU STRADA (RIGO PRECEDENTE) DOPODI CHE' AGIBILE SOLO INTERRATO, PORZIONE SUL RIO Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>119</u>
PUBBLICA PRIVATA	GIULIA CARRADORI INDIRIZZO CANEPINA, BIVIO AGNANO DESTINAZIONE D'USO ABITATIVO N. Civ. <u>119</u>	RIMOZIONE COMIGNOLO PERICOLOANTE TEMPORANEAMENTE INAGIBILE SOLO CORTILE SUL RETRO ABITAZIONE TOTALMENTE AGIBILE Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>110</u>
PUBBLICA PRIVATA		

Squadra N. P113219

Andrea G.
Claudio Noller

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)



Data 16/11/16

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

(Firma e timbro responsabile del Comune)

AL COMUNE DI GAUGUIN, N. 0

C.O.M. I

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

RIFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PUBBLICA PRIVATA	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
19	PRILVATO	FRATELLI CANIGALING N. Civ. 136/40	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CICCOM ☒ PRIMO	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F*
119	PRILVATO	FRATELLI CANIGALING N. Civ. 119	☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*
			☐ PUBBLICA ☒ PRIVATA	☐ CARRADORI	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F*

(1) Edificio pubblico: indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indicare

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

Firme componenti squadra di ispezione

Chloe Bell

...izzare la multi-scelta.

II Responsible

Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
MARCHE - SISMA 2016**



al Tecnico Procuratore
Ing. Gasparri Benedetto

Oggetto: D.L. n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i. Ordinanza n. 19 del 07/04/2017
Domanda di contributo per la riparazione dell'immobile sito in Camerino, località Canepina 40.
Intestatario CICCONI Primo. Codice Fascicolo Pratica 490.40.20/2018/USR/1971.
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis legge 241/1990.

A seguito dello svolgimento della verifica di ricevibilità di cui all'art.12 comma 1 dell'Ord. 19/2017 e ss.mm.ii, da parte dello scrivente Ufficio della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda e della documentazione allegata, è risultato che, per il procedimento indicato in oggetto, avviato a seguito dell'istanza da Lei presentata e registrata al protocollo di questo Ente al n. 16823 del 21/03/2018, non può trovare legittimo accoglimento perché carente, fra l'altro, della seguente documentazione minima prevista dall'art. 9 comma 4 dell'Ordinanza 19/2017:

Si fa inoltre rilevare che risultano assenti/carenti i seguenti ulteriori documenti:

- Identificazione delle unità strutturali oggetto di intervento: gli elaborati progettuali prendono in considerazione, in un unico intervento, sia l'edificio in muratura oggetto della scheda Aedes ID 34058 del 16/11/2016 (esito E) che l'ampliamento in c.a. oggetto della scheda Aedes ID 34065 del 16/11/2016 (esito C); effettuata una verifica su dette schede, è emerso che l'edificio in c.a. è stato dichiarato inagibile per il solo rischio esterno causato dall'edificio principale mentre è da ritenersi intrinsecamente agibile (nonostante sia stato indicato erroneamente l'esito C) e quindi non ammissibile a finanziamento;

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: CANE PINA
(denominazione Istat)
1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra P1329 Scheda n. 8 Data 16 11 16

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. 111 Istat Prov. 042 Istat Comune 002

N° aggregato 56 N° edificio 1

Cod. di Località Istat 111 Tipo carta 111
Sez. di censimento Istat 111 N° carta 111


Dati catastali Foglio 19 Allegato 111
Particelle 149

Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☒ D'estremità ☐ D'angolo

COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro
Fuso (32-33-34) 111 Datum ED50 Nord/Lat 111
111 111 WGS84 Est/Long 111

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CICCIONI PRIMO Codice Uso 111

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)		Uso - esposizione		
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristruttur.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
1 ☐ 9 ☐	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☒ Abitativo	<u>1</u>	A ☒ > 65%	<u>3</u>
2 ☐ 10 ☐	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☒ Produttivo	<u>2</u>	B ☐ 30 ÷ 65%	
3 ☒ 11 ☐	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio		C ☐ < 30%	
4 ☐ 12 ☐	4 ☐ > 5.00	D ☒ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☒ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici		D ☐ Non utilizz.	
5 ☐ 12 ☐		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.		E ☐ In costruz.	
6 ☐		F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito		F ☐ Non finito	
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico		G ☐ Abbandon.	
8 ☐		H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.			
Piani interrati A ☒ 1 C ☐ 2 B ☒ 1 D ☐ ≥ 3				9 ☐ 92 ÷ 96 10 ☐ 97 ÷ 01 11 ☐ 02 ÷ 08 12 ☐ 09 ÷ 11 13 ☐ > 2011	Proprietà A ☐ Pubblica B ☒ Privata <u>111</u> % <u>111</u> %			

ID MODELLO GP1:

AL COMUNE DI CAMERINO

C.O.M. _____

PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

SCHEDA GP1 n. 12

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	PROVVEDIMENTI URGENTI E/O AGIBILITÀ PARZIALI
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	PRIMO CICCONI INDIRIZZO CANEPINA N. Civ. <u>36/40</u> DESTINAZIONE D'USO ABITATIVO / PRODUTTIVO	SBADACCHIATURA APERTURE P.T. - CERCHIATURA MASCHI MURARI P.T. LESIONATI. TRANSEMMATURA SU STRADA CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE ALTRI FABBRICATI FISSATI AL FABBRICATO, DA VALUTARE SOSTANZI Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>181</u>
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	PRIMO CICCONI INDIRIZZO CANEPINA N. Civ. <u>36/40</u> DESTINAZIONE D'USO PRODUTTIVO	INAGIBILE x RISCHIO ESTERNO FINO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO ADACENTE SU STRADA (RIGO PRECEDENTE) DOPODI CHE' AGIBILE SOLO INTERRATO, PORZIONE SUL RIO Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>9</u>
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☒	GIULIA CARRADORI INDIRIZZO CANEPINA, BIVIO AGNANO N. Civ. <u>119</u> DESTINAZIONE D'USO ABITATIVO	RIMOZIONE COMIGNOLO PERICOLOANTE TEMPORANEAMENTE INAGIBILE SOLO CORTILE SUL RETRO ABITAZIONE TOTALMENTE AGIBILE Rif. SCHEDA EDIFICIO N. <u>110</u>
PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	INDIRIZZO N. Civ. _____ DESTINAZIONE D'USO	Rif. SCHEDA EDIFICIO N. _____

Squadra N. P1329Data 16/11/16

Autore G.
Claudio Dolici

(Firme dei Componenti della squadra di ispezione)



Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mattei

(Firma e timbro responsabile del Comune)

Registrato

ID MODELLO GE1:

AL COMUNE DI CARUGLIANO

MODELLO GE1

C.O.M. _____

RESOCONTO AGIBILITÀ EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il Centro di coordinamento)

REFERIMENTO SCHEDA	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO (1)	INDIRIZZO	PROPRIETÀ (2)	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
114	PRIVATO	FRATELLI CANEPI PIA	PUBBLICA PRIVATA	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
115	PRIVATO	FRATELLI CANEPI PIA	PUBBLICA PRIVATA	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
116	PRIVATO	FRATELLI CANEPI PIA	PUBBLICA PRIVATA	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
117	PRIVATO	FRATELLI CANEPI PIA	PUBBLICA PRIVATA	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)
118	PRIVATO	FRATELLI CANEPI PIA	PUBBLICA PRIVATA	GIUDIZIO AGIBILITÀ (3)

(1) Edificio pubblico; indicare denominazione; edificio privato: indicare "privato" - (2) Edificio pubblico: Comune, Regione, Provincia, Curia, etc.; edificio privato: nome e cognome proprietario
(3) A: agibile; B: agibile con provvedimenti; C: parzialmente agibile; D: da rivedere; E: inagibile; F: inagibile per rischio esterno. - (*) Nel caso di inagibilità dichiarata per pericolo esterno indotto, utilizzare la multi-scelta

Squadra N.

Componenti squadra di ispezione (nome / cognome)

FRANCESCO GAGLIARDI
GIULIA DI GIULIO

Firma componenti squadra di ispezione

Francesco Gagliardi
Giulia Di Giulio

Data

16/11/16



Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione
Arch. Barbara Mastri

(Firma e timbro responsabile del Comune)

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SOFFRAGGIONE UTC (POST 10/04/2018) SCOSSE

SOFFRAGGIONE PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

ID SCHEDA: _____

Provincia: LAGENATA

Comune: CARLINO

Frazione/Località:
(denominazione Istat) _____

- 1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

CIAPIERINA
Numero/i Civico/i 410

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

giorno mese anno

Squadra 1111

Scheda n. 10131

Data 09/05/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. 111

Istat Prov. 043

Istat Comune 01017

N° aggregato 101015161012

N° edificio 111

DATI CATASTALI

Foglio 119


Allegato 111

Particelle 1149

101121

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO CICLIONI PRIMO

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



L'edificio (n°2) risulta danneggiato
al piano terra, pertanto il PT
risulta inagibile.

Il piano seminterrato risulta in
buono stato, pertanto risulta agibile.

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST finale
1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50	A ☐ Abitativo	1 ☐ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
2 ☐ 9	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO
4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169	E ☐ Serv. pubbl.		
6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229	F ☐ Deposito		
7 ☐		G ☐ 230 ÷ 299	G ☐ Strategico		
		H ☐ 300 ÷ 399	H ☐ Turist. ricett.		
		I ☐ 400 ÷ 499			
		L ☐ 500 ÷ 649			
		M ☐ 650 ÷ 899			
		N ☐ 900 ÷ 1199			
		O ☐ 1200 ÷ 1599			
		P ☐ 1600 ÷ 2199			
		Q ☐ 2200 ÷ 3000			
		R ☐ >3000			

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

VALENTINA CAMPIONI
ANDREA CIANELLI

FIRME

Andrea Ciani
Valentina Campioni

Il Responsabile

Servizio Edilizia Privata -
Urbanistica - Ricostruzione

Arch. Barbara Mattei
e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)

Data 09/05/18

