

(AgDES 07/2013)



ID SCHEDA:

Provincia: MACERATA

Comune: CAMERINO

Frazione/Località: EL PO L VOLO
(denominazione Istat)

1 ☒ VIA VIA ROMA 8-10

2 ☐ CORSO VICOLO SANNA AZZA Num. Civici 3

3 ☐ VICOLO

4 ☐ PIAZZA

5 ☐ ALTRO _____
(indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

Squadra P1248 Scheda n. 1004 Data 22 02 2018

Istat Reg. 02 11 Istat Prov. 57 043 Istat Comune 002 007

N° aggregato 01278 00 N° edificio 003

Cod. di Località Istat Tipo carta _____
Sez. di censimento Istat N° carta

Dati catastali Foglio 61 Allegato 111

Particella 301 sub PARTE

Posizione edificio ☐ Isolato ☒ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo



COORDINATE						☐ plane UTM	☐ geografiche	☐ altro _____
Fuso (32-33-34)	Datum	Nord/Lat						
	☐ ED50							
	☐ WGS84	Est/Long						

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO TRECCIOLA CARLO - TENA CLAUDIO
LEMBI PAOLA

Codice Usc
181011

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

RICHIESTA APPROPONDIMENTO SEDE
IMMEDIATO



Dati metrici				Età (max 2)	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
01 09	10 < 2.50	A 0 < 50	I 0 400 ÷ 499	1 ☒ < 1919	A ☒ Abitativo	03	A ☒ > 65%	
02 10	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B 0 50 ÷ 99	L 0 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo		B ☐ 30 ÷ 65%	
☒ 3 11	3 0 3.50 ÷ 5.00	C 0 70 ÷ 99	N 0 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio		C ☐ < 30%	
04 12	4 0 > 5.00	D ☒ 100 ÷ 129	N 0 500 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici		D ☐ Non utilizz.	
05 12		E 0 130 ÷ 159	O 0 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.		E ☐ In costruz.	
06	Piani interrati	F 0 170 ÷ 229	P 0 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Depositi		F ☐ Non finito	
07	A ☒ 0 C 0 2	G 0 230 ÷ 299	O 0 2200 ÷ 3099	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico		G ☐ Abbandon.	
08	B 0 1 D 0 ≥ 3	H 0 300 ÷ 359	R 0 > 3999	8 ☒ 87 ÷ 91	H ☐ Turist.-ricett.			
				9 ☐ 92 ÷ 96				
				10 ☐ 97 ÷ 01				
				11 ☐ 02 ÷ 03				
				12 ☐ 04 ÷ 11				
				13 ☐ 12 ÷ 2011				
						Proprietà	A ☐ Pubblica	B ☒ Privata
							1 1 1 1%	1400 1%

Istat Provinciale: 0413Istat Comune: 1002Squadra: P1480N° scheda: 10041Data: 12/02/18

SEZIONE B - Giudizio di agibilità

B-A Valutazione del rischio					B-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	☒	☐	☐	☐	A	Edificio AGIBILE (*)
Bassa con provvedimenti	☐	☐	☐	☐	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutta o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)
Alto	☐	☐	☐	☐	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)
					E	Edificio INAGIBILE (4)
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto.
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

B-C Sull'accuratezza della visita	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguito per:	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	B ☐ Rudere (RU)	C ☐ Demolito (DM)
	2 ☐ Parziale		D ☐ Proprietario non trovato (NT)	E ☐ Altro (AL)	
	3 ☒ Completa (>2/3)				

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ☐	☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 ☐	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 ☐	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐	☐	Riparazione copertura	9 ☐	☐	Transennature e protezione passaggi
4 ☐	☐	Puntellatura di scale	10 ☐	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 ☐	☐	
6 ☐	☐	Rimozione di tegole, cornicioni, canne fumarie, ...	12 ☐	☐	

B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili: <u>004</u>	Nuclei familiari evacuati: <u>1/1</u>	N° persone evacuate: <u>1/1</u>
---	---------------------------------------	---------------------------------

SEZIONE 9 - Altre osservazioni


Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
	Riepilogo sopralluoghi precedenti: Data scheda FAST: , Numero squadra , Numero Scheda e Esito - <u>07-05-2017</u> <u>1770</u> <u>010</u> <u>RICHIESTA APPROFONDIMENTO AEDPS</u> Riferimento Istanza : <u>24265/A del 2016-10-28</u> <u>LA PARTE DELL'EDIFICIO INAGIBILE E' IL PIANO PRIMO E SECONDO DI PROPRIETA' FONDA CLAUDIO E LOMBI PAOLA.</u>		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

LAURO CACCIAMANIDINO NICOTRI

Firma



AL COMUNE DI CAMERINO
CODICE ISTAT COMUNE 043007

C.O.M. _____

SIGLA _____

MODELLO GP1

PROVVEDIMENTI URGENTI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE

(DA COMPILARE IN DUPLICE COPIA: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL COM)

SCHEDA N. 01

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>MUETSCHELE GILHANY JORDA</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI <u>ORDINANZA DI INAGIBILITÀ</u>
PUBBLICA ☐	INDIRIZZO <u>PALENTUCCIO</u>	<u>TEMPORANEA PARZIALE</u>
PRIVATA ☒	N. CIV. <u>10</u>	<u>PORTONE SUD</u>
	DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	<u>RIPARAZIONE TRAMEZZI</u>
		<u>E COPERTURA</u>
		RIF. SCHEDA _____
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>LUZI ELISABETTA</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI <u>EDIFICIO INAGIBILE PER SOLO</u>
PUBBLICA ☐	INDIRIZZO <u>VIA SAN FRANCESCO</u>	<u>USCITA ESTERNA</u>
PRIVATA ☒	N. CIV. <u>4</u>	<u>IL USUO DERIVA DA UNA</u>
	DESTINAZIONE D'USO <u>DEPOSITO</u>	<u>INAGIBILITÀ DELL'EDIFICIO</u>
		<u>PRINCIPALE DA DUE SI ACCEDE</u>
		<u>PER ARRIVARE AL CORTILE</u>
		<u>INTERNO</u>
		RIF. SCHEDA _____
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>UBALDI ANNA E ANGELO</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI <u>ORDINANZA DI INAGIBILITÀ TEMPORANEA</u>
PUBBLICA ☐	INDIRIZZO <u>PAN SILVESTRO</u>	<u>PER GLI APPARTAMENTI</u>
PRIVATA ☒	N. CIV. <u>15</u>	<u>UBALDI ANGELO, RUCI EDO</u>
	DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	<u>UBALDI ANNA, VITALI FABRIZIO</u>
		RIF. SCHEDA _____
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO <u>INEREDALICARLO</u>	PROVVEDIMENTI URGENTI <u>ORDINANZA DI INAGIBILITÀ</u>
PUBBLICA ☐	INDIRIZZO <u>VIA ROMA 8</u>	<u>PARZIALE PER LE</u>
PRIVATA ☒	N. CIV. <u>3</u>	<u>PROPIETÀ TONIA CLAUDIO</u>
	DESTINAZIONE D'USO <u>ABITATIVO</u>	<u>E LOMBI PAOLA</u>
		RIF. SCHEDA _____

SQUADRA P14P1DATA 12-02-2016LAURO CASCIARIANIDINO MICCIZI

(FIRME DEI TECNICI RILEVATORI)

Il Responsabile

(FIRMA SENSITIVA DEL COMUNE)

Urbanistica / Ricostruzione

Arch. Barbara Mattei