



(Firma e timbra del Responsabile per il Comune/Coc)
Ing. Marco Orioni

Data	28	03	18
------	----	----	----



SCHEDA FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L'AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO
(versione 01/2016)

Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Frazione/Località: FONTE DI MORRO
(denominazione /sist)

1 ☐ VIA
2 ☐ CORSO
3 ☐ VICOLO
4 ☐ PIAZZA
5 ☐ ALTRO

[illegible]

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

giorno mese anno

Squadra MR2 270 Scheda n. 10051 Data 28/03/18

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg. | | Istat Prov. | | Istat Comune | |

N° aggregato 01619 N° edificio 1


DATI CATASTALI

Englio | 78 | Allegato | |

Particelle	51 SUB
------------	----------

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO RUCCHIONI MANUELA

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m)	Uso	Struttura Portante	Esito FAST Finale
☒ 1 ☐ 8	1 ☐ <2.50	A ☐ <50 I ☐ 400 ÷ 499	A ☐ Abitativo	1 ☒ Muratura	1 ☐ Edificio AGIBILE
☐ 2 ☐ 9	2 ☒ 2.50 ÷ 3.49	B ☒ 50 ÷ 69 L ☐ 500 ÷ 649	B ☐ Produttivo	2 ☐ Cemento armato	2 ☒ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 3 ☐ 10	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99 M ☐ 650 ÷ 899	C ☐ Commercio	3 ☐ Mista (mur.+c.a.)	3 ☐ Edificio NON UTILIZZABILE
☐ 4 ☐ 11	4 ☐ >5.00	D ☐ 100 ÷ 129 N ☐ 900 ÷ 1199	D ☐ Uffici	4 ☐ Altro:	per SOLO RISCHIO ESTERNO
☐ 5 ☐ 12		E ☐ 130 ÷ 169 O ☐ 1200 ÷ 1599	E ☐ Serv. pubbl.	_____	4 ☐ Sopralluogo NON eseguito per:
☐ 6 ☐ >12		F ☐ 170 ÷ 229 P ☐ 1600 ÷ 2199	F ☒ Deposito	_____	_____
☐ 7		G ☐ 230 ÷ 299 Q ☐ 2200 ÷ 3000	G ☐ Strategico	_____	_____
		H ☐ 300 ÷ 399 R ☐ >3000	H ☐ Turist. ricett.	_____	_____

I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (stampatello)

GEOM. JESSICA ARPETI
ING. CHIARA ERDI

FIRME

how
Oligo Ecol.

Date 29 Oct 18

PER RICEVUTA
COMUNE DI CAMERINO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

~~Il Responsabile LL. PP.~~

Ing. Marco Orioli
(Firma e timbro del Responsabile per il Comune/Coc)